

Fältbesiktning / Observationspunkt

Hammarö kommun

Plats: Skoghall

Punkt nr: H1-8

Foto nr: H1-8

Datum: 2003-04-09

Utförd av: SWECO VBB, Geoteknik

Vegetationstyp

- ☐ Uppvuxen skog
☐ Ungskog
☒ Sly
☒ Enstaka grövre träd
☒ Enstaka mindre träd
☐ Buskar
☒ Gräs och örter
☐ Vattenkrävande växtlighet på land
☒ Vass och näckrosor i vattendrag
☐ Övrigt

Släntlutning

- ☐ Brant (>30°, 1:1,5)
☐ Medelbrant (15-30°, 1:4–1:1,5)
☒ Flack (<15°, <1:4)

Slänthöjd

- | | |
|---|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 0-5 m | 15-20 m |
| <input type="checkbox"/> 5-10 m | 20-30 m |
| <input type="checkbox"/> 10-15 m | Högre: m |

Jordart

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Lera | <input type="checkbox"/> Block |
| <input checked="" type="checkbox"/> Silt | <input type="checkbox"/> Morän |
| <input type="checkbox"/> Sand | <input type="checkbox"/> Berg i dagen |
| <input type="checkbox"/> Grus | <input type="checkbox"/> Organisk jord |
| <input type="checkbox"/> Sten | <input type="checkbox"/> Fyllning |

Grundvattenförhållanden

- ☐ Källflöden
☐ Utmynnade diken
☐ Utmynnade rörledningar
☐ Täckdiken

Erosionsindikatorer

- ☐ Bar jord
☐ Skadetyper – morfologi¹
☒ Lutande träd
☒ Lutande träd med uppgående topp
☐ Luckor i vegetationstäcket
☐ Utsatt läge i terrängen
☒ Nedfallna träd

1) exempelvis ursköljning i vattenlinjen, ytliga släntskred

Erosionens omfattning

- ☐ Hela slänten
☐ Endast nedre delen
☐ Endast övre delen
☐ Varierande

Erosionstyp

- ☐ Ras (sand)
☐ Jordflytning (silt)
☐ Skred (lera)
☐ Svårbestämbar

Erosionsaktivitet

- ☐ Stor aktivitet²
☐ Måttlig aktivitet³
☐ Ringa aktivitet⁴
☐ Lågt skada
☐ Kan ej bedömas
☒ Obefintlig erosion

2) stora veg.fria omr., flera starkt lutande eller nedfallna träd

3) små veg.fria områden, lutande träd kan förekomma

4) få veg.fria omr, lutande träd kan ha uppväxande topp

Ravins aktivitet

- ☐ Passiv
☐ Aktiv

Observerad "människlig aktivitet"

- ☐ Erosionsskydd av hög kvalitet
☐ Erosionsskydd av dålig kvalitet
☐ Erosionsskydd av svårbest. kvalitet
☐ Markförlagda ledningar
☐ Avloppsbrunnar
☐ Jordfyllning
☐ Avfall
☐ Stödmur, spont
☐ Byggnation, anläggning
☐ Människlig aktivitet i allm., slitage, spår
☐ Större avverkning
☐ Kaj
☐ Schaktning
☐ Kulvertering av vattendrag
☐ Sprängstensfyllning

Anmärkningar, förstärkn.konstr. etc.

Lutande träd beror på låglänt vattensjukt område.
 Nedfallna träd på grund av bäver

