

**STATENS RÄDDNINGSVRK**  
**HANINGE KOMMUN**  
**ÖVERSIKTLIG SKREDRISKKARTERING**

737940:01

*Tabell 3. Stabilitetsförhållandena i lerslänter i Haninge kommun*

Område	Sektion	Markytans lutning, °	Beräknad säkerhetsfaktor	Stabilitets- förhållanden
1		2,9	>3	Goda
2		1,4	>3	Goda
3		2,9	3	Goda
4	A	1,2	>3	Goda
	B	2,9	>3	Goda
5		2,3	>3	Goda
6	A	6,1	1,5-2,5	Mindre goda
	B	3,6	2,3-4	Goda