

**ÖVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFÖRHÅLLANDENA
BLANKETT FÖR FÄLTBESIKTNING**

Utförd av:

LG, LHL

Datum: 2001-04-20

Kommun:	Lysekil
Plats:	O1.3 Henån -centrum
Fältbesiktningspunkt:	1
Foto nr:	O1.3-1,2

<input checked="" type="checkbox"/>	Erosionsindikatorer
<input type="checkbox"/>	Bar jord
<input type="checkbox"/>	Skadetyper - morfologi (ex ursköljning i vattenlinjen, ytliga slätskred)
<input checked="" type="checkbox"/>	Lutande träd
<input type="checkbox"/>	Lutande träd med uppåtgående topp
<input type="checkbox"/>	Luckor i vegetationstäckan
<input type="checkbox"/>	Utsatt läge i terrängen (speciellt utsatt parti)
<input type="checkbox"/>	Nedfallna träd

Del av slänten som berörs av

<input checked="" type="checkbox"/>	Erosion - omfattning
<input type="checkbox"/>	Hela slänten
<input type="checkbox"/>	Endast nedre delen
<input type="checkbox"/>	Endast övre delen
<input checked="" type="checkbox"/>	Varierande

<input checked="" type="checkbox"/>	Erosionstyp
<input type="checkbox"/>	Ras (sand)
<input type="checkbox"/>	Jordflytning (silt)
<input checked="" type="checkbox"/>	Skred (lera)
<input type="checkbox"/>	Svårbestämbar

<input checked="" type="checkbox"/>	Erosionsaktivitet
<input type="checkbox"/>	Stor aktivitet (stora vegetationsfria områden: många starkt lutande eller nedfallna träd)
<input type="checkbox"/>	Måttlig aktivitet (små vegetationsfria områden: lutande träd kan förekomma)
<input checked="" type="checkbox"/>	Ringa aktivitet (få vegetationsfria ytor; ev lutande träd kan ha uppåtväxande topp)
<input type="checkbox"/>	Lågt skada
<input type="checkbox"/>	Kan ej bedömas
<input type="checkbox"/>	Obefintlig erosion

<input checked="" type="checkbox"/>	Jordart	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Lera	<input type="checkbox"/>	Block
<input type="checkbox"/>	Silt	<input type="checkbox"/>	Morän
<input type="checkbox"/>	Sand	<input type="checkbox"/>	Berg i dagen
<input type="checkbox"/>	Grus	<input type="checkbox"/>	Organisk jord
<input type="checkbox"/>	Sten	<input checked="" type="checkbox"/>	Fyllning

<input checked="" type="checkbox"/>	Släntlutning
<input type="checkbox"/>	Brant, (>30°)
<input type="checkbox"/>	Medelbrant, (15-30°)
<input checked="" type="checkbox"/>	Flack, (<15°)

X	Slänthöjd		
	0-5 m		15-20 m
	5-10 m		20-30 m
X	10-15 m		> 30 m

<input checked="" type="checkbox"/>	Vegetationstyp
<input type="checkbox"/>	Uppvuxen skog
<input type="checkbox"/>	Ungskog
<input type="checkbox"/>	Sly
<input checked="" type="checkbox"/>	Enstaka grövre träd
<input type="checkbox"/>	Enstaka mindre träd
<input type="checkbox"/>	Buskar
<input checked="" type="checkbox"/>	Gräs och örter
<input type="checkbox"/>	Vattenkrävande växtlighet på land
<input type="checkbox"/>	Vass och näckrosor i vattendrag
<input type="checkbox"/>	Övrigt

<input checked="" type="checkbox"/>	Ravins aktivitet
<input type="checkbox"/>	Passiv
<input type="checkbox"/>	Aktiv

<input checked="" type="checkbox"/>	Observerad "mänsklig aktivitet"
<input type="checkbox"/>	Erosionsskydd av hög kvalitet
<input type="checkbox"/>	Erosionsskydd av dålig kvalitet
<input type="checkbox"/>	Erosionsskydd av svårbestämbar kvalitet
<input type="checkbox"/>	Markförlagda ledningar
<input type="checkbox"/>	Avloppsbrunnar
<input type="checkbox"/>	Jordfyllning
<input type="checkbox"/>	Avfall
<input type="checkbox"/>	Stödmur, spont
<input checked="" type="checkbox"/>	Byggnation, anläggningar
<input checked="" type="checkbox"/>	Mänsklig aktivitet i allmänhet, slitage, spår
<input type="checkbox"/>	Större avverkning
<input checked="" type="checkbox"/>	Kaj
<input type="checkbox"/>	Schaktning
<input type="checkbox"/>	Kulvertering av vattendrag
<input type="checkbox"/>	Sprängstensfyllning

<input checked="" type="checkbox"/>	Grundvattenförhållanden
<input checked="" type="checkbox"/>	Källflöden
<input type="checkbox"/>	Utmynnande diken
<input type="checkbox"/>	Utmynnande rörledningar
<input type="checkbox"/>	Täckdiken

Förstärkningskonstruktioner
(Typ och kondition anges)