

**STATENS RÄDDNINGSVRK**  
**SALEMS KOMMUN**  
**ÖVERSIKTLIG SKREDRISKKARTERING**  
**737940:03**

*Tabell 3. Stabilitetsförhållanden i lerslänter i Salems kommun*

Område	Sektion	Markytans lutning, °	Beräknad säkerhetsfaktor	Stabilitets- förhållanden
1	A	2,1	>3	Goda
2	B	4,0	2,2	Goda <sup>1)</sup>
6	A	1,4	>3	Goda
		5,4	>3	Goda
9	A	2,9	>3	Goda
10	B	3,1	2,2	Goda
11	A	7,7	1,5	Mindre Goda <sup>1)</sup>
12		9,1	>3	Goda

**Anm:**

1)För delområdet rekommenderas, att kompletterande geotekniska undersökningar utförs för noggrannare bestämning av stabilitetsförhållandena.