

#### 4. ÖVRIGA OMRÅDEN

##### Trönninge.

Bilaga        4:1            karta                    1:5 000

Trönningeån har skurit ut en 6 á 8 m djup ravin nordost om Trönninge kyrka. En rad enfamiljshus finns vid krönet av slänten på ravinens östra sida. Vid en lekplats i området observerades i november 1979 en markspricka som indikerade att markrörelse pågick. Geoteknisk undersökning utfördes av PA Hedar AB, vilken utmynnade i förslag till omgrävning av ån och stödfyllning i den branta slänten. Förstärkningsarbetena är utförda och riskerna kan anses undanröjda.

##### Referenser:

1. Stabilitetskontroll av del av planområde 14 i Trönninge, PA Hedar AB Göteborg 1980-01-08
2. Pm beträffande stabilitetsförhållandena utmed Trönningebäcken inom Bjerbygårdsområdet, Trönninge, Halmstads kommun, PA Hedar AB Göteborg 1980-01-24 (PA Hedar, Erling Hofman)

##### Frennarp.

Bebyggelsen med enfamiljshus inom Frennarp ligger ganska nära Nissan. Riskerna för markbrott har utretts av PA Hedar AB. Slutsatsen är att förhållandena för själva bebyggelsen är tillfredsställande men att det finns anledning att närmare studera erosionsförhållandena för att undvika lokala släntras i ån.

##### Referens:

1. Småhusområde i Frennarp, Halmstads kommun, Markstabilitet utmed Nissan, PA Hedar AB, Göteborg 1980-06-11.