


Utredningsbehov



4

Fyra bostadshus i anslutning till släntkrön. Slänthöjd 8-10 m. Utredningsbehov.

5

Ett flerbostadshus i anslutning till släntkrön. För två år sedan utlöstes ett skred/ras ca 30 meter från huset. Träden indikerar pågående markerosion. Slänthöjd 8-10 m. Det är mycket angeläget att områdets stabilitet utreds.

6

Två stycken fritidshus nedan instabil slänt. Skredärr i slänten. Husen kan träffas av skred/ras, vilket redan skett i mindre omfattning. Slänthöjd 6-8 m. Det är angeläget att områdets stabilitet utreds.

7

Två permanentus och ett fritidshus i anslutning till slänten. Slänthöjd ca 8 m. Utredningsbehov.

8

Ett antal fritidshus i anslutning till släntkrön. Skredärr i slänten. Slänthöjd 10-12 m. Det är angeläget att områdets stabilitet utreds.

9

Ett mer eller mindre övergivet fritidshus mitt i slänten. Total slänthöjd ca 10 m. Utredningsbehov.



| REG | ANT | REG AVSER | SIGN | DATUM |
|-----|-----|-----------|------|-------|
| | | | | |

TYRÉNS
INFRAKONSULT

851 71 SUNDSVALL. TEL 060-16 96 00 FAX 060-16 96 29

STATENS RÄDDNINGSVÄRK
ÖVERSIKTLIG RAS- OCH
SKREDRISKKARTERING
HÄRNÖSANDS KOMMUN
GÅDEÅ
ZONKARTA

| | | | | |
|-------------------|-------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------|
| RITAD AV BL | HANDLÄGGARE H. LYMAN | GRANSKAD JB | ARBETSNUMMER 77197-005-23 | ORIGINALSKALA 1:10 000 |
| DATUM 96-09-30 | | | OBJEKT NR | RITN. NR G 12:12 |