

## Slutsatser

### Utansjö

Med ledning av tidigare geundersökningar, de observationer som gjorts i samband med fältbesiktningen samt den information som framkommit i samband med upprättandet av typsektionen kan följande slutsatser dras beträffande stabiliteten i området.

- Generellt gäller att stabiliteten i större delen av området är tillfredställande med undantag av en 25-50 m bred remsa intill ån.
- Ett utredningsbehov föreligger dock för angivet område 11 på zonkartan. Här bör mer information tas fram beträffande det vid fältbesiktningen observerade lerlagret, innan stabilitetsförhållandena för husen som ligger i anslutning till slänten säkert kan bedömas.
- Inga markarbeten, byggnationer o dyl bör vidtas närmare släntkrön än ca 50 meter in räknat från släntfot.
- Frisk vegetation i slänten bör behållas, då rötterna hjälper till att binda jorden och på så sätt stabiliserar slänten.