

Sträcka 11 (lodade sektioner 17 och 18) prioritet II

En djuphåla i lodad sektion 17 samt strandlinjen på höger sida antyder att en dödisgrop eventuellt föreligger som bestämt lagerföljd och topografi. Tätare lodning för detaljbestämning av topografin bör utföras, varefter definitiv prioritering fastställs.

Sträcka 12 och 13 (lodade sektioner 18 och 19) prioritet III

Ett brett strandplan (ca 20 meter) finns under vattenytan, varför endast stranderosion kan orsaka problem.

Sträcka 14 (lodad sektion 20) prioritet II


Undervattensslänten är relativt brant (1:2) och strandplan saknas. Om aktiv erosion pågår kommer tomtmark snabbt att påverkas.

Sträcka 15 (lodad sektion 21) prioritet III

Undervattensslänten är brant (1:1,6) och har inte något strandplan. Stranderosion pågår men kan sannolikt tolereras. Efter kontroll av förändringshastigheten kan sträckan sannolikt utgå ur kontrollprogrammet.


DALÄLVEN, SÄTERS KOMMUN

Sektion 17-19



DALÄLVEN, SÄTERS KOMMUN

Sektion 20-21





LODSEKTION 18, HÖGER