



Utredningsbehov

- 3 Bäckravin med en slänthöjd på 6-8 m. Bostadsbebyggelse i anslutning till släntrön. Träden indikerar pågående markerosion. Gamla skredår observerades. Utredningsbehov.
- 4 Två stycken raviner med en slänthöjd varierande mellan 3-10 m. Bostadsbebyggelse, uthus och uppställda fordon/husvagnar i anslutning till släntrön. Utredningsbehov.
- 5 Ett antal hus i direkt anslutning till släntrön. Slänthöjd ca 15 m. Utredningsbehov.
- 6 Bostadsbebyggelse i anslutning till släntrön, framförallt husen på var sida om "ravin". Utredningsbehov.
- 7 Stugor på campingen nära släntrön. Slänthöjd ca 5 m. Utredningsbehov.
- 12 Sjösvedjan/Vivstavärv: Högt grundvattentryck i området, vilket f n hålls under observation.



RSI 71 SUNDVALL TEL 060-16 96 00 FAX 060-16 96 29

RITAD AV
BL
DÅTUM
96-09-30

HANDLÄGGARE
HILLYMAN
UNDERSKRIFT

GRANSKAD
J.B.

STATENS RÄDDNINGSVÄRK
ÖVERSIKTIG RAS- OCH
SKREDRISKKARTERING
TIMRÅ KOMMUN
TIMRÅ M M
ZONKARTA
ARBETSDOKUMENT
77197-005-23
OBJEKT NR
URINÄLSKALA
1:10 000
RITN NR
G 12:11
REG