
MÖLLEGÅRD
FORS
Grustag
Kärrebjärl
Enligt tidigare utredning är säkerheten 1.0 à 1.1. En förbättring med ca 10 % har föreslagits.
Lida
Lilla Möllegård
Erosion förekommer längs stränderna, vilket medför risk för lokala skred.
FO
FA
FB
FC
Avloppsverk
Björsberg
Vessigebro
Brandstn
Idr pl
Ätran
Läkarstation
Älvgården
Servicehus Past etc
Metallimp
Vessige
Kraftstn
Idrottshall Simbassäng
Långebjär
Lillån
VESSIGE
Telemast
bohusgeo
BOHUSLÄNS GEOTEKNIK AB
FALKENBERGS K:N
VESSIGEBRO
ÖVERSIKTLIG SKREDRISKKARTA
UPPRÄTTAD AV
A. Larsson
UDDEVALLA
1994-01-11
SKALA
1:10 000
DIARIENR
9993:016
RITNINGSNR
2
REG.