



Rapporterade olyckor och tillbud 2007			
Datum	UN-nr	Händelse och orsak	Vidtagna åtgärder
Under transport			
2007-11-09	1001	Dålig lastsäkring i bagageutrymme, läckage stängde E4.an i 5 tim	
2007-08-23	1791	Läckage av ämne via säkerhetsventil under transport	Den använda IBC-behållaren byttes ut mot en annan typ av förpackning
2007-05-28	1978	Brand i bromslager p g a att parkeringsbromsen inte lossades före avfärd	En checklista har införts för att undvika liknande olyckor
2007-11-27	1978	Gasflaskor föll pga av att kranbil fastnade i viadukt	
Trafikolycka			
2007-12-10	3375	Avåkning för att undvika kollision	
2007-01-25	1202	Avåkning p g a utplogad vägren, som rämnade	
2007-03-16	1202	Avåkning p g a glashalt väglag, kanade av vägen (fel uppgift om sandning)	
2007-03-12	1202	Avåkning, efter att ha hållit till höger vid parkeringsplats skar bilen ner i vägren	
2007-02-21	1202	Avåkning för att undvika kollision, fordonet välte	
2007-09-10	1202	Parkerade fordonet på vägrepen vilken rämnade, fordonet välte	
2007-02-28	1203	Kollision p g a halt väglag och för hög hastighet	
2007-06-25	1203	Front mot front kollision pga sjukdom	
2007-06-12	1791	Front mot front kollision p g a mötande bil på fel sida	
2007-02-07	1965	Avåkning p g a haltväglag, fordonet välte	
2007-01-06	1965	Kollision i korsning p g a missbedömning	Utbildning av förare
2007-01-08	1965	Avåkning p g a halt väglag, fordonet välte	Pratat med föraren
2007-02-13	1978	Avåkning p g a halt väglag och hög hastighet, fordonet välte	
2007-07-02	3082	Avåkning p g a mötande bil i fel körfält, fordonet välte	
2007-09-10	1965	Bilen snurrade och välte pga. halt väglag	
Lastning/lossning av tank			
2007-03-15	1170	Utsläpp, överfyllnadsskyddet ur funktion	Ombyggnation
2007-01-25	1202	Utsläpp, överfyllnadsskyddet ur funktion	Ombyggnation
2007-01-27	1202	Utsläpp, lossade olja i vattentank med öppen botten ventil	
2007-03-27	1202	Utsläpp, överfyllnadsskyddet ur funktion	
2007-03-26	1202	Utsläpp p g a att överfyllnadsskyddet var ur funktion.500 liter olja rann ut vid lossning av villaolja	
2007-03-12	1202	Utsläpp, villatanken borttagen, överfyllnadsskyddet ur funktion	
2007-08-30	1202	Utsläpp, vid lastning kopplades slangen fel till en full tank istället för tom tank, olja spolades ut genom	Nya rutiner har förts in på checklistan

		gasåtervinningsröret	
2007-10-08	1202	Utsläpp, koppling lossnade vid lossning till villatank	
2007-10-31	1202	Utsläpp, gamla kopplingar kvar, eldningsolja i källare	Kopplingarna måste tas bort när villatanken skrotas
2007-12-13	1202	Läckage i slang, bristande underhåll	Nya rutiner för kontroll av slangar har införts
2007-10-16	1223	Utsläpp, överfyllnadsskyddet ur funktion	
2007-07-11	1866	Utsläpp, vid tryckluftslösning uppstod spricka i tank	
2007-05-09	1978	Personskada, läckage medförde brand vid lossning till asfaltläggare	
2007-05-07	2187	Läckage i packning i pumpen p g a dåligt åtskruvade muttrar vid lastning	Muttrar för axel tätning byts till låsmuttrar och kompletteras med fjäderbrickor för att förhindra att muttrarna skruvar upp sig själv. Veckovis kontroll av axeltätning/muttrar Kontroll av att lastningsinstruktionen följs
2007-05-30	2672	Personskada, ammoniakstänk i ögonen vid luftning av slang före lastning	Luftning av slangen ska göras med hela slangen på marken inte upplindad i slangröret
2007-07-18	2672	Utsläpp, slangen brast när överfyllnadsskyddet slog till, slangen klarade inte den plötsliga tryckökningen	Bytt till starkare slangar
2007-05-15	3295	Vid lastning med extern pump uppstod läckage i packning p g a för högt tryck, bristande underhåll	Ny skriftlig instruktion har tagits fram
		Lastning/lossning av styckegods	
2007-01-29	1001	Gasflaskor föll mot underlaget vid lossning med truck	Gasflaskpaketen ska lossas med kran
2007-03-27	1049	Gasflaskpaket föll i marken vid lossning med truck	Gasflaskpaketen ska ersättas med lastväxlarflak för att undvika truckhantering
2007-07-16	1727	Läckage, en säck med frätande ämne gick sönder av vasst föremål,	Personalen uppmanas att ha handskar på sig vid lastning/ lossning av farligt gods
2007-08-20	1789	Utsläpp, IBC föll från bakgavelliften mot underlaget	Utbildning av förarna
2007-07-10	1791	Läckage, IBC föll mot underlaget	Utbildning av förarna
2007-04-16	1824	Läckage, IBC föll mot underlaget	
2007-01-14	2291	Läckage, kolli sönder av vasst föremål, blyoxiden spolats ut i dagvattenbrunnen	Utbildning av personalen
2007-11-02	2428	Läckage, spik i lastpall stack hål på IBC	Använd rätt material för att säkerställa lastsäkring
2007-03-12	2735	Läckage, truckgaffel punkterade plåttfat	Håller på med en kampanj för säker hantering bland truckförare
2007-09-11	2902	Läckage p g a dålig lastsäkring	Utbildning av personalen
2007-03-22	2915	2st preparat (strålkällor) som dolt farligt gods, klass 7	Utbildning av personalen
2007-02-01	3291	Läckage av smittförande avfall, ej typ godkänd förpackning	
2007-10-08	3291	Läckage av smittförande avfall i IBC	
2007-12-04	3291	Läckage av smittförande avfall i IBC	
		Mellanlagring	
2007-09-24	1350	Brand, svavelavfall hade lagts i ej	Svavelavfallet kommer att lastas i ett

		rengjorda tunnor. Troligtvis har svavlet reagerat med föroreningar i tunnorna.	täckt lastväxlarflak som transporteras direkt till destruktion
2007-11-12	3256	Glödbrand i isoleringen i en container för UN 3256 vätska, förhöjd temperatur, n.o.s. p g a spill vid lastning. Transporten hann inte påbörjas.	Isolerplåtarna bör sluta tätt så att inget organiskt material kan komma in i isoleringen.
2007-09-26	1247	Tillbud vid flytt av produkt	Produkten tas bort från anläggningen
		Konstruktion	
2007-10-09	1173	Chassit släppte från dragbilen	Nya rutiner för att dokumentation av kontrollbesiktningar och samt gällande fordonscertifikat
2007-02-13	1203 1202	Släpet lossnar pga brusten dragstång, påsvetsat steg gav försvagning	Tätare och mer omfattande kontroll av fordonen
		Järnväg	
2007-08-09	1965	Läckage pga att pumpens ventil inte hade öppnats	
2007-04-05	1965	Läckage i packning, muttrar dåligt åtdragna	
2007-07-01	1760	Läckage, container tappades vid lossning	
2007-09-07	2735 2920 2924	Läckage, vid lyft av trailer till jvg-vagn med truck så brast lastytan på trailern p g a en tidigare skada på trailern. Den främre lastytan klarade inte lastens tyngd och trailern tippade.	Observera vikten av att lastbärare är i gott skick
		Flyg Terminal hantering	
2007-09-17	1090 1263 3105	Dolt farligt gods	Avsändaren är stoppad från att skicka farligt gods till dess man åtgärdat bristerna i organisationen.
2007-02-21	1268	Läckage, dolt farligt gods	
2007-10-16	1993	Dolt farligt gods, doftade	
2007-02-07	2536	Läckage vid transport från flygplan till terminal	Information till flygbolaget