



## Utredningsbehov

10

Ett antal bostadshus i anslutning till släntrönn. I slänten observerades leriga sediment. Träden i slänten indikerar pågående markerosion. Slänthöjd 7-8 m. Utredningsbehov.



**TYRÉNS**  
INFRAKONSULT

851 71 SUNDSVALL. TEL 060-16 96 00 FAX 060-16 96 29

RITAD AV  
BL

HANDLÄGGARE  
H. LYMAN

GRANSKAD  
JB

DATUM  
96-09-30

UNDERSKRIFT

REG

ANT

REG AVSER

SIGN

DATUM

STATENS RÄDDNINGSVÄRK  
ÖVERSIKTLIG RAS- OCH  
SKREDRISKKARTERING  
HÄRNÖSANDS KOMMUN  
GERESTA  
ZONKARTA

ARBETSNUMMER  
77197-005-23

ORIGINALSKALA  
1:10 000

OBJEKT NR

RITN. NR. REG

G 12:13