

STATENS RÄDDNINGSVÄRK**NYKÖPINGS KOMMUN****ÖVERSIKTLIG SKREDRISKKARTERING****UTREDNINGSUUNDERLAG**

Följande kartor, flygfoton och handlingar har använts.

- ☐ Topografiska kartan 1:50 000, upprättad 1984
- ☐ Ekonomiska kartblad 1:10 000
 - Nävekvarn 9H 0b, 1992-04-22
 - Lunda 9H 2a, 1992-04-22
 - Fredön 9h 1d, 1992-04-22
 - Bergshammar 9H 2c, 1992-04-22
 - Arnö 9H 2d, 1992-04-22
 - Nyköping 9H 3d, 1992-04-22
 - Svärta 9H 4e, 1992-04-22
 - Sjösa 9H 3e, 1992-04-22
- ☐ Flygfoton från flygningar utförd juni 1983
 - 834 08784:11 - 14
 - 834 09703:14 - 17
 - 834 09712:02 - 03
 - 834 08781:04 - 05
 - 834 08780:10 - 11
 - 834 08773:10 - 12
- ☐ Geotekniska undersökningar:
 - (1) Harg, del av Stenbro 3:1, Geoteknisk utredning för detaljplan inklusive stabilitetsutredning och erosionsskydd, VBB VIAK, 1992-01-14, arbetsnr M11-S2395.
 - (2) Koloniområde vid St Annehus, Geoteknisk undersökning, VIAK, 1985-08-08, arbetsnr 6216-861809.
 - (3) Nyköping, Kv Spinnaren 310, Geoteknisk undersökning, VIAK, 1984-10-22, arbetsnr 6216.1758.
 - (4) Skred i Nyköpingsån, geotekniskt utlåtande, VIAK, 1983-02-21, arbetsnr 6216.1648.

- (5) Nyköping, Kv perioden, Geotekniskt utlåtande, VIAK, 1981-06-03, arbetsnr 6216.1531.
- (6) Sjösa, Garage vid bäck, Geoteknisk undersökning (skiss), VBB VIAK, 1991-07-29, arbetsnr R9745
- (7) Sjösa, Uppfyllnad vid villa, Geoteknisk undersökning, VIAK, 1975-01-09, arbetsnr 92.1204
- (8) Sjösa, Del av Skalkulla 4:16, Geoteknisk undersökning, VIAK, 1976-06-09, arbetsnr 92.1265
- (9) Sjösa, Skalkulla 4:94, Villa, Geoteknisk undersökning, VIAK, 1975-10-28, arbetsnr 92.1234 (exakta läget ej bestämt, ev svårt att bestämma på platsen)
- (10) Sjösa, Gymnastiksal och barnbepisning, Grundundersökning, VIAK, 1963-12-17, arbetsnr 16.2272
- (11) Näveksvarn, Pl bostadsbebyggelse, Grundundersökning, VIAK, 1969-05-12, arbetsnr 92.1036
- (12) Näveksvarn, Tunabergsgården, Geoteknisk undersökning, VIAK, 1982-12-10, arbetsnr 6216.1630
- (13) Näveksvarn, Grundförh. i tre alt. exploateringsomr., Geoteknisk undersökning, VIAK, 1982-02-19, arbetsnr 86.1585
- (14) Jönåker, Biologisk damm, Grundundersökning, VIAK, 1962-11-12, arbetsnr 16.1788
- (15) Jönåker, Verkstadslokal, Grundundersökning, VIAK, 1966-08-06, arbetsnr 16.3545 (läget okänt kollas på platsen)
- (16) Bergshammar, Åttinge 1:1, Bergshammar 5:4 m fl, Översiktlig grundundersökning, VIAK, 1972-04-13, arbetsnr 92.1095
- (17) Nyköping, Stenbro - Harg, Översiktlig geoteknisk undersökning, VIAK, 1990-04-24, arbetsnr 86.2330
- (18) Nyköping, Krikonbacken, Geoteknisk karta, VIAK, 1968-11-20, arbetsnr 92.1017

☐ Geologiskt kartblad

Nyköping SV, skala 1:50 000, utgiven 1972.