



Längs strandlinjen kan lokala partier med dålig stabilitet förekomma till följd av uppfyllnad eller muddring. Vid befintliga kajer är stabiliteten beroende av kajens konstruktion.

bohusgeo
BOHUSLANS GEOTEKNIK AB
BOX 13 · 43113 UDDEVALLA · TEL. 0522 390 43

**SOTENÄS K:N
BOVALLSTRAND**
**ÖVERSIKTLIG
SKREDRISKKARTA**
SKALA 1:10 000
1994-03-30

UTFÖRT AV
O. Larsson
UDDEVALLA
KONSTR. AV
J. Larsson
UDDEVALLA

DIARIENR.
9993:03
RITN. NR.
1
REG.