



Ömrådet är till största delen utfyllt. Där fyllningen ligger på lera, kan stabiliteten vara dålig. I den södra delen är stabiliteten beroende av hur den befintliga spontkajen dimensionerats.

VÄGGA S

bohusgeo <small>BOHUSLÄNS GEOTEKNISKA AB BOX 13 • 451 13 UDDEVÄLLA • TEL. 0322-390 43</small>		SOTENÄS K:N SMÖGEN	
RITAD AV <i>Ch. Larsson</i> UDDEVÄLLA		ÖVERSIKTLIG SKREDRISKKARTA	
KÖNST. AV <i>[Signature]</i>		SKALA 1:10 000	DIARIENR. 9993:013
1994-03-30		5	