

## Slutsatser

### **Laggarberg**

Med ledning av tidigare geundersökningar, de observationer som gjorts i samband med fältbesiktningen samt den information som framkommit i samband med upprättandet av typsektionen kan följande slutsatser dras beträffande stabiliteten i området.

- Problem med stabiliteten kan förekomma framförallt i anslutning till den centrala bäckravin som genomkorsar området.
- Utredningsbehov föreligger för angivna områden ①-② på zonkartan. Här bör mer information tas fram beträffande det observerade lerlagret, innan stabilitetsförhållandena för husen som ligger i anslutning till slänten kan bedömas.
- Inga markarbeten, byggnationer o dyl bör vidtas närmare släntkrön än ca 30 meter in räknat från släntfot.
- Frisk vegetation i slänten bör behållas i så stor utsträckning som möjligt, då rötterna hjälper till att binda jorden och på så sätt stabilisera slänten.