

## Slutsatser

## Gådeå

Med ledning av tidigare geoundersökningar, de observationer som gjorts i samband med fältbesiktningen samt den information som framkommit i samband med upprättandet av typsektionen kan följande slutsatser dras beträffande stabiliteten i området.

- Generellt gäller att stabiliteten är betryggande bortsett från en 25-50 m bred zon intill ån.
- Utredningsbehov föreligger dock för angivna områden ④-⑨ på zonkartan. Här bör mer information tas fram beträffande det observerade lerlagret, innan stabilitetsförhållandena för husen som ligger i anslutning till slänten kan bedömas.
- Inga markarbeten, byggnationer o dyl bör vidtas närmare släntkrön än ca 50 meter in räknat från slänthot.
- Frisk vegetation i slänten bör behållas, då rötterna hjälper till att binda jorden och på så sätt stabiliserar slänten.