



I anslutning till hamnområdena finns utfyllnader, där stabiliteten kan vara dålig. Vid befintliga kajer är stabiliteten beroende av kajernas konstruktion.

bohusgeo
BOHUSLÄNS GEOTEKNIK AB
BOX 15 431 15 UDDEVÄLLA - TEL. 0322 395 41

**SOTENÄS K:N
KUNGSHAMN**
**ÖVERSIKTLIG
SKREDRISKKARTA**
UTGIVET 1994-03-30
1:10 000 9993:013

6