


Arb.nr 9993:016
Dat. 1994-01-11

2

ningsparametrar, -resultat och den farligaste
glidyten redovisas i bilaga 1-5.

I de fall säkerheten beräkningsmässigt är mindre än 1.3 har området i regel givits röd beteckning på kartan och då säkerheten beräkningsmässigt är mellan 1.3 och 1.5 har området i regel givits gul markering.


Uddevalla 1994-01-11
BOHUSLÄNS GEOTEKNIK AB


Bengt Leking

Beteckningar till Skredriskkarta



Skredrisk bedöms kunna föreligga. Fortsatt utredning bör snarast utföras för beslut om eventuella åtgärder för att förbättra stabiliteten.



Viss skredrisk bedöms kunna föreligga. Fortsatt utredning bör på sikt utföras för beslut om eventuella åtgärder för att förbättra stabiliteten. Intill dess bör området hållas under uppsikt.




Skredrisk bedöms ej föreligga.



Områdesgräns


Beteckningar till Flygbildstolkad Geokarta




Berg i dagen




Glacifluvialt material och morän




Sand och silt



Torrskorpelera och friktionsjord i allmänhet



Lera



Jordart ej bestämd



Åsrygg



Områdesgräns