



HEDENLUNDA

4:42

Öljaren

Veta
Enslöt
Tjära
4:44

5:1
3

Västergården

1:8
1/3

Vadsbro

RUNEBY

SVENHEM

Prästkällan

BLA

KATRINEBORG

Badpl

Vadsbrosjön
20

BJU

Orrhult

Gravkullen

BETECKNINGAR



Otillfredsställande stabilitet.
Detaljerad utredning rekommenderas.

AA

Fältkontrollerad sektion

A1

Enstaka sondering

F_{clö}

Beteckning för överslagsberäknad
säkerhetsfaktor

— — — — — Områdesgräns

EKENÄS

Föreningsgård

HOVBYS

Fornborg

Hovby skans

Marielund

Handelsträsk

Höganäs

bohusgeo
BOHUSLÄNS GEOTECNIE AB
BOX 12 · 43112 UDDEVÄLLA · TEL 0531 370 43

FLENS K:N
KATRINEBORG

ÖVERSIKTLIG
SKREDRISKKARTA 1b

UTFÖRD AV
Ch. Larsson
1996-10-22

KONST. AV
[Signature]

SKALA
1:10000

DIAGRAM
9994:014

BITEN
10

FIG.