



## Utredningsbehov

2

Ett flerbostadshus i anslutning till släntkrön. Leriga/siltiga sediment med grundvattenutströmning observerade i slänten inte långt från huset. Slänthöjd ca 4 m. Utredningsbehov.

3

Ett antal bostadshus i direkt anslutning till släntkrön. Slänthöjd ca 5 m. Utredningsbehov.



851 71 SUNDSVALL. TEL 060-16 96 00 FAX 060-16 96 29

REG	ANT	REG AVSER	SIGN	DATUM
-----	-----	-----------	------	-------

STATENS RÄDDNINGSVÄRK  
ÖVERSIKTLIG RAS- OCH  
SKREDRISKKARTERING  
HÄRNÖSANDS KOMMUN  
ÄLANDSBRO  
ZONKARTA

RITAD AV  
BL

HANDLÄGGARE  
H. LYMAN

GRANSKAD  
JB

ARBETSNUMMER  
77197-005-23

ORIGINALSKALA  
1:10 000

DATUM  
96-09-30

UNDERSKRIFT

OBJEKT NR

RITN. NR. REG

G 12:11