

INVENTERING AV STABILITETSFÖRHÅLLANDENA UTMED DELAR AV ÄNGERMANÄLVEN
OCH KUSTEN I KRAMFORS KOMMUN

INNEHÅLL

Sammanfattning	sid 2
Rapport	sid 4-18
Sammanfattning av resultat från fältkontroll	Tabell 1:1-1:5
Jordartsförkortningar till d:o	SGF blad 3
Teckenförklaring till ritn nr 2-7	
Karta över undersökningsområden	Ritn nr 1
Kartor över stabilitetsförhållandena	
Lunde och Klockestrand	2
Gudmundrå	3
Bollstabruk	4
Nyland	5
Torsåker	6
Sandslån	7
Köja	8
Lugnvik	9
Docksta	10