






OSBO!

BETECKNINGAR

- Fastmark 
- Trolig fastmark 
- Silt/sand på lera <1:5 
- Lera <1:10 
- Lera >1:10 

— — — — — Områdesgräns

Kriterierna för indelning i stabilitetszoner framgår av textbilaga 1

x x x x Erosion enligt bildtolkning (ej fältbesiktning)

* * * * Erosion enligt fältbesiktning

— — — — — Erosionsskydd

• 5 Punkt för fältbesiktning

bohusgeo <small>BOHUSLANS GEOTEKNIK AB BOX 15 • 43112 UDDEVÄLLA • TEL. 0322-390 45</small>		KRISTINEHAMNS K:N BÄCKHAMMAR	
RITAD AV <i>C. Larsson</i> UDDEVÄLLA 1996-11-26		KONSTL. AV SKALA 1:10 000 DIARIENR 9996:013 RITNENR 3 REG.	
ÖVERSIKTLIG SKREDRISKKARTA 1a			