




	Område som översiktligt ej kan klassas som tillfredsställande stabilt eller otillräckligt utrett område. Detaljerad utredning rekommenderas.
T6.8-1 	Tidigare utförd stabilitetsutredning
K6.8A 	Fältkontrollerad sektion
Ö6.8-1 	Sektion baserad på kartdata
Fc Fcφ Fφ	Beräknad säkerhetsfaktor
Ö	Overslagsberäkning
	Fyllning
F320 	Foto

