




Pkt 6-8. Älvsträcka med branta ständer nedströms kraftverket. Stort skred 1988. Omr. delvis under utredning av SGI. Erosionsskydd saknas



Statens geotekniska institut  
58101 LINKÖPING

Telefon: 013-11 51 00

FALTA RB  
A-C, H, J, L, F

RITARB  
A-C, H

HANDLAGG  
A-C, HÄGERYD, J, FALLSVIK

LINKÖPING 890329

SKALA  
1:10 000

UPPDAG  
5.4-265/88

RITN. NR  
7

REV.

INVENTERING AV STABILITETS-FÖRHÅLLANDEN  
GIDEÅBACKA OCH HUSUM,  
ÖRNSKÖLDVIKS KOMMUN