

# Stabilitetskartering

## Dalarnas län


### Karta 1b - Områdesklassning

**Skala:** 1:5000  
**Ekvidistans:** 1 m

#### TECKENFÖRKLARING



Område som översiktligt inte kan klassas som tillfredsställande stabilt eller område som är otillräckligt utrett.



Område som översiktligt inte kan klassas som tillfredsställande stabilt eller område som är otillräckligt utrett. Detaljerad stabilitetsutredning rekommenderas.



Område som översiktligt inte kan klassas som tillfredsställande stabilt eller område som är otillräckligt utrett. Detaljerad stabilitetsutredning bedöms speciellt angeläget.



Område som tidigare klassats som tillfredsställande stabilt eller område där stabiliserande åtgärder har vidtagits men där dagens gällande anvisningar enl Skredkommissionen inte följts. Översyn av tidigare utredningar och åtgärder rekommenderas.



Område där översyn av tidigare utredningar och åtgärder bedöms som speciellt angeläget



Xxx-TX



Xxx-KX.X



Xxx-ÖX.X



\*\*\*\*\*



19XX




Ravkant - aktiv ravin



Ravkant - passiv ravin




Fyllning




Stabilitetsåtgärd utförd



Förekomst av kvicklera



Xxx-OpX.X



Geoteknisk borrhälspunkt




Gräns för utredningsområde




0 50 100 200 300 400 m

Beställare



Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Konsult



## Orsa Kommun

Datum

2017-11-30

Ritn. nr.

ORS-P1b

Säkerhetsfaktorer vid stabilitetsberäkningar				
Beteckning	Utredningstyp	Analysmetod		Anmärkning / kommentar
		F <sub>c</sub>	F <sub>komb</sub>	
ORS-K1		-	-	F <sub>φ</sub> = 1,4
ORS-Ö1.1		-	-	F <sub>φ</sub> = 1,9
ORS-Ö1.2		-	-	F <sub>φ</sub> = 2,2

Path: G:\Projek\2017\11\2017-04-18\Bilaga\Bilaga 1b - Stabilitetskartering\Bilaga 1b - Stabilitetskartering\_1b.mxd

THIS MEASUREMENT DOES NOT MATCH WITH IS SHOWN. THE OTHER SITUATION BEING MODIFIED FROM 25mm