



2017-11-30

## ORSA KOMMUN

# Översiktlig stabilitetskartering Dalarnas län

### Framställd för:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  
MSB dnr 14/19



Uppdragsnummer: 1451220304

PM GEOTEKNIK



Myndigheten för  
samhällsskydd  
och beredskap





## Innehållsförteckning

<b>1.0 ÖVERSIKTLIG STABILITETSKARTERING</b>	<b>1</b>
1.1 Bakgrund	1
1.2 Syfte med översiktlig stabilitetskartering	1
1.3 Metod för översiktlig stabilitetskartering	1
1.4 Kartredovisning	3
1.5 Övrigt	4
<b>2.0 UPPDRAG / UPPDRAGSBESKRIVNING</b>	<b>5</b>
<b>3.0 UNDERLAG</b>	<b>7</b>
3.1 Geotekniskt arkivmaterial	7
3.2 Övrigt underlagsmaterial (kartor etc.)	7
<b>4.0 GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR</b>	<b>8</b>
4.1 Fältundersökningar	8
4.2 Laboratorieundersökningar	8
<b>5.0 OMRÅDESBESKRIVNING</b>	<b>9</b>
<b>6.0 STABILITETSBERÄKNINGAR</b>	<b>10</b>
6.1 Allmänt – beräkningsförutsättningar	10
6.2 Valda beräkningssektioner	11
6.3 Valda parametrar	11
6.4 Geotekniska åtgärder	12
6.5 Stabilitetsanalyser	12
<b>7.0 SLUTSATS</b>	<b>13</b>
7.1 Områdesklassning (resultatet presenteras på karta 1B)	13
7.2 Resultat av utförda stabilitetsberäkningar	14
7.3 Förslag till fortsatt arbete	14

## Bilagor

### BILAGA A

MSB:s kriterier för indelning av stabilitetszoner

### BILAGA B

Beteckningar: Kartor, sektioner etc.

### BILAGA C

Kartbilder från förstudie



## 1.0 ÖVERSIKTLIG STABILITETSKARTERING

### 1.1 Bakgrund

En stor del av bebyggelsen i vårt samhälle har tillkommit innan noggranna överväganden om riskerna för naturolyckor blev vanliga. Efter skredet i Tuve 1977 beslutade regeringen att det skulle utföras översiktliga kartläggningar av skredrisker i bebyggda områden inom de mest utsatta kommunerna.

1987 kom propositionen "Förebyggande åtgärder m.m. mot jordskred och andra natur-olyckor" Prop 1985/86:150, bilaga 3. Där beskrevs hur ansvaret för frågorna om förebyggande åtgärder skulle fördelas mellan staten, kommunen och den enskilde fastighetsägaren. I propositionen beskrevs också att riskhantering primärt är en kommunal uppgift, men när det gäller risker som översvämningar, ras och skred krävs det specialkompetens som inte alltid finns tillgänglig i kommunerna. Därför ansågs att staten skulle fortsätta att stödja kommunerna att översiktligt identifiera bebyggda områden där risker för ras och skred kan finnas. Detta görs numera av MSB genom översiktliga karteringar.

### 1.2 Syfte med översiktlig stabilitetskartering

Syftet med den översiktliga kartering av stabilitetsförhållanden inom bebyggda områden är att identifiera områden där det finns behov av att göra detaljerade geotekniska utredningar, eller översyn av tidigare utredningar och åtgärder.

Karteringen ska utgöra ett stöd för länsstyrelse och kommun om var skredrisker kan förekomma. Särskild vikt läggs vid bostads- och verksamhetsområden. Att utreda allmänna vägars och järnvägars grundläggningssätt och stabilitet eller kajers kondition, status och effekter av förstärkningsåtgärder ingår inte i karteringsuppdraget.

### 1.3 Metod för översiktlig stabilitetskartering

Inför den översiktliga stabilitetskarteringen genomförs en förstudie. Förstudien görs i samråd med kommunen och syftet är att avgränsa de områden som sedan ska behandlas i huvudstudien.

Huvudstudien innebär att stabilitetsförhållandena i bebyggda områden översiktligt kartläggs. Kartläggningen innebär att slänter som innehåller jordlager av lera, silt och sand studeras och undersöks. Om marken inte med säkerhet kan klassas som stabil i denna huvudstudie, bör man gå vidare och utreda stabilitetsförhållanden enligt etapp 2 och etapp 3.

De olika etapperna beskrivs kort nedan. Denna översiktliga stabilitetskartering avser endast etapp 1 (1A+1B).

#### 1.3.1 Etapp 1 – Huvudstudie översiktlig stabilitetskartering

Etapp 1, Huvudstudie översiktlig stabilitetskartering är ett pågående riksomfattande arbete som utförs kommunvis. Karteringen sker endast i bebyggda områden. Arbetet utförs av geotekniska konsultfirmor på uppdrag av MSB.

Etapp 1 är indelad i två delar, etapp 1A och etapp 1B.

Etapp 1A omfattar kartering av jordartsförhållanden, topografiska förhållanden och närheten till vattendrag. Besiktningar utförs i fält.



Syftet med etapp 1A är att ange:

- Vilka områden som har förutsättningar för skred och ras
- Vilka områden som saknar förutsättningar för skred och ras.

I etapp 1B karteras stabilitetsförhållandena översiktligt utifrån fältundersökningar och överslagsberäkningar i särskilt utvalda sektioner. Det görs också en bedömning och värdering av tidigare utförda stabilitetsutredningar inom de aktuella områdena. Etapp 1B omfattar bedömning av stabiliteten för rådande förhållanden.

Syftet med etapp 1B är att med stöd av utförda undersökningar, överslagsberäkningar och bedömningar inom områden med förutsättningar för skred och ras:

- Markera områden som översiktligt inte kan klassas som tillfredsställande stabilt eller område som är otillräckligt utrett
- Markera områden där detaljerad utredning bedöms som speciellt angeläget
- Markera områden som tidigare klassats som tillfredsställande stabilt eller som har förstärkts men nu gällande anvisningar av Skredkommissionen inte har följts
- Markera områden där översyn av tidigare utredningar och stabiliserande åtgärder bedöms som speciellt angeläget
- Översiktligt identifiera områden där stabiliteten är tillfredsställande.

Etapp 1 ger inga exakta svar om skredrisken. Karteringsmetodiken använder översiktliga metoder för att fastställa om det finns förutsättningar för ras och skred. Fältinsatser och beräkningar genomförs för att översiktligt klarlägga de rådande stabilitetsförhållandena. När karteringen är färdig redovisas resultaten för Länsstyrelse och kommun vid ett informationsmöte.

Om det inte är möjligt att klarlägga stabilitetsförhållandena med hjälp av den överslagsberäkning, som utförts i etapp 1B, eller om ett område inte kan klassas som tillfredsställande stabilt, rekommenderas en detaljerad stabilitetsutredning (etapp 2).

### 1.3.2 Etapp 2 – Detaljerad/fördjupad stabilitetsutredning

Etapp 2 omfattar en detaljerad stabilitetsutredning eventuellt följt av en fördjupad stabilitetsutredning, enligt Skredkommissionens anvisningar för släntstabilitetsutredningar (Rapport 3:95) och IEG Rapport 4:2010 ("Tillståndsbedömning/klassificering av naturliga slänter och slänter med befintlig bebyggelse och anläggningar"). Etapp 2 utförs inom markområden som har påträffats vid den översiktliga karteringen där stabilitetsförhållandena inte har kunnat klarläggas med överslagsberäkning eller kunnat klassas som tillfredsställande stabila.

Syftet med en detaljerad stabilitetsutredning är att klarlägga om marken har stabilitetsproblem och därmed fastställa behovet av förstärkningsåtgärder. En detaljerad utredning finansieras av kommun eller fastighetsägare.

### 1.3.3 Etapp 3 – Dimensionering och genomförande av förstärkningsåtgärder

Etapp 3 omfattar dimensionering och genomförande av förstärkningsåtgärder för de områden som, vid den detaljerade utredningen, visat sig ha otillfredsställande stabilitet. För att optimera omfattningen av förstärkningsåtgärderna utförs oftast en fördjupad stabilitetsutredning i samband med dimensioneringen.



Vid områden med för låg säkerhet mot skred i anslutning till befintlig bebyggelse kan kommuner söka statliga bidrag för arbeten som utförs i etapp 3. MSB administrerar detta bidrag<sup>1</sup>. Bidragsberättigade kostnader kan exempelvis vara fördjupad stabilitetsutredning, projektering och entreprenadkostnader för förstärkningsåtgärderna. Vid ansökan om statsbidrag för förstärkningsåtgärder ska minst en detaljerad stabilitetsutredning vara utförd som visar behovet av åtgärder för att uppnå tillräcklig säkerhet mot skred.

### 1.4 Kartredovisning

En del av denna översiktliga stabilitetskartering består av kartor, karta 1A och karta 1B. Karta 1A redovisar bl.a. markens indelning i stabilitetszoner och karta 1B redovisar bl.a. en översiktlig bedömning av stabilitetsförhållandena.

#### 1.4.1 Karta 1A

De områden som pekades ut i förstudien utgör inventeringsområden i etapp 1A. Inventeringsområdena delas in i zoner med olika stabilitetsförutsättningar som baseras på parametrarna jordart, topografiska förhållanden och närheten till vattendrag. Zonerna redovisas på karta 1A. Indelningen i stabilitetszoner kan betraktas som "statisk", d.v.s. påverkas inte av förändringar i t.ex. laster och hållfasthet. Kartan gäller så länge inga större förändringar i topografin görs.

- Inom **zon I** finns förutsättningar för initiala spontana eller provocerade skred och ras.
- Inom **zon II** finns inga förutsättningar för initiala skred eller ras, men zonen kan komma att beröras av skred och ras som initieras inom angränsande zon I.
- Inom **zon III** saknas förutsättningar för skred eller ras eftersom lös jord inte förekommer inom zonen. Emellertid kan aktiviteter inom zonen ha negativ inverkan på stabiliteten i de angränsande zonerna.

Observera att karta 1A inte redovisar risken för skred och ras eftersom zonindelningen inte utgör något mått på säkerheten. Karta 1A visar endast grundförutsättningarna för skred och ras. Kartan utgör också ett underlag för att bestämma lämpliga lägen på sektioner för fältundersökningar och stabilitetsanalyser i del B. Stabilitetszonerna på karta 1A är inte uppdaterade med hänsyn till resultaten från fältundersökningarna i etapp 1B (d.v.s. det kan exempelvis finnas fall där marken enligt karteringen bedömts utgöras av lera men där fältundersökningarna endast visat på förekomst av friktionsjord såsom sand och silt).

#### 1.4.2 Karta 1B

Etapp 1B utförs inom "Stabilitetszon I" från karta 1A. I etapp 1B bedöms stabilitetsförhållandena genom överslagsberäkning i representativa sektioner. Dessa sektioner är främst placerade i anslutning till bebyggelse och verksamhetsområden. Karta 1B redovisar en bedömning av nuvarande stabilitetsförhållanden inom utredningsområdet, så långt de är kända.

För att ett område inte ska markeras ska minst erforderlig säkerhetsfaktor enligt tabell 4.2 i IEG Rapport 4:2010 vara uppfylld. Stabiliteten inom vita områden på karta 1B bedöms med andra ord vara tillfredsställande med avseende på rådande förhållanden.

Ett gulfärgat område på karta 1B avser områden där stabilitetsförhållandena tidigare har klassats som tillfredsställande och även områden som har förstärkts men där nu gällande anvisningar av

<sup>1</sup> Kontakta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för mer information: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 651 81 Karlstad. [www.msb.se](http://www.msb.se)





Skredkommissionen inte har följts fullt ut. I dessa områden rekommenderas en översyn av såväl tidigare utredningar som eventuellt tidigare utförda förstärkningsåtgärder.

Ett orangefärgat område avser områden som översiktligt inte kan klassas som tillfredsställande stabilt eller områden som är otillräckligt utredda. I dessa områden rekommenderas att en detaljerad stabilitetsutredning utförs för att fastställa markens stabilitet. Som kriterier för att ett område ska markeras orange är antingen att den kombinerade/dränerade analysen ger ett värde på säkerhetsfaktorn som är lägre än 1,5 (d.v.s.  $F_{komb} < 1,5$  alt.  $F_{\phi} < 1,5$ ) eller att den odränerade analysen ger ett värde lägre än 2,0 (d.v.s.  $F_c < 2,0$ ). Värdena motsvarar rekommendationerna för en översiktlig stabilitetsutredning enligt IEG Rapport 4:2010.

För områden som markerats vita med orange skraffering gäller att området översiktligt inte kan klassas som tillfredsställande stabilt eller till följd av att underlag saknas för "friskrivning", d.v.s. områden som är otillräckligt utredda. För dessa områden lämnas dock inte rekommendation om detaljerad utredning, vanligen för att det saknas bebyggelse i områdets direkta närhet.

### 1.4.3 Kommentar till karta 1B

Genom en detaljerad utredning får man ökad kunskap om stabilitetsförhållandena i området. Genom den ökade kunskapen tillåts ett lägre värde på säkerhetsfaktorerna mot skred. Inom stora delar av de orange-markerade områdena kommer en detaljerad utredning sannolikt visa att förstärkningsåtgärder inte är nödvändiga.

Även områden där det tidigare utförts en stabilitetsutredning och/eller en förstärkande åtgärd, kan vara gulmarkerade. Inom vissa av dessa områden rekommenderas att översyn av tidigare utredning och åtgärd utförs. För många av dessa områden behövs sannolikt inte så omfattande utredningsarbete genomföras för att få en bild av områdets stabilitet.

Ju mer noggrann undersökning desto lägre säkerhetsfaktor kan accepteras, se tabell 4.2 i IEG Rapport 4:2010. Detta innebär att för områden som är i behov av förstärkningsåtgärder lönar det sig oftast att driva utredningsarbetet till fördjupad nivå innan åtgärder utförs.

I tabell på karta 1B samt "Förteckning över utförda stabilitetsberäkningar" (pärmflik 6) framgår i vilka områden som de lägsta säkerhetsfaktorerna mot skred finns.

## 1.5 Övrigt

Förändrade förutsättningar såsom bortschaktning av massor, tippning av överskottsmassor, upplag, exploatering, tillbyggnad, släntjusteringar, erosion o.s.v. samt nya undersökningar och ny kunskap i övrigt kan leda till att förhållanden som redovisas på såväl karta 1A som 1B måste uppdateras för att hållas aktuella.


Utredningsområdet för denna översiktliga stabilitetskartering baseras på bebyggda områden i anslutning till slänter och vattendrag inom kommunen. Inom utredningsområdet har en fullständig kartering utförts av alla slänter för befintliga förhållanden oavsett avstånd till bebyggelse etc. Områden utanför detta utredningsområde har *inte* studerats.

Eftersom denna stabilitetskartering baseras på rådande förhållanden ska den aldrig användas som underlag för någon form av nybyggnation. Enligt IEG Rapport 4:2010 ska för all nyexploatering, alternativt detaljplane-förändring, minst en *detaljerad* stabilitetsutredning utföras. Detta gäller även inom utredningsområdet till denna utredning oavsett markering på karta 1B.



### 2.0 UPPDRAG / UPPDRAGSBESKRIVNING

På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har Golder Associates AB utfört en översiktlig kartering av stabilitetsförhållandena i fjorton kommuner i Dalarna. De kommuner som ingår i utredningen är Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Malung, Mora, Orsa, Rättvik, Smedjebacken, Säter och Vansbro (enligt nedanstående Figur 1).



Figur 1: Översiktsskarta över de fjorton kommunerna i Dalarna inom vilka denna stabilitetskartering parallellt bedrivits.

Karteringsarbetet har utförts parallellt mellan de fjorton kommunerna. I denna rapport redovisas stabilitetskarteringen för Orsa kommun.

Utredningsområdet för stabilitetskarteringen har i det närmaste begränsats till det område som fastställts i samband med en förstudie till uppdraget (se Bilaga 3). Förstudien<sup>2</sup> har utförts av Statens geotekniska institut (SGI) och är daterad 2012-02-15 (diariennr. 2.1-1102-0151). En detaljerad gräns på utredningsområdet redovisas med en begränsningslinje på kartorna 1A och 1B. I nedanstående översiktsskarta (Figur 2) redovisas utredningsområdet översiktligt.

<sup>2</sup> "Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Mora, Orsa, Rättvik, Smedjebacken, Säter och Vansbro, Dalarnas län. Förstudie för översiktlig kartering av stabilitetsförhållandena i bebyggda områden samt dokumentation av befintliga geotekniska undersökningar", daterad 2012-02-15, diariennr. 2011-2476.





Figur 2: Översiktskarta över utredningsområdet inom Orsa kommun. (CC BY Lantmäteriet)

Syftet med denna utredning är att utföra en översiktlig kartering av stabilitetsförhållandena inom bebyggda områden i kommunen. Karteringen skall utgöra ett stöd för kommunerna om var i kommunen det kan finnas stabilitetsproblem. Som stöd för karteringen har det inom uppdraget utförts ett antal stabilitetsberäkningar. Det skall noteras att detta är en översiktlig utredning och att beräkningssektionerna har ett stort inbördes avstånd. De riktlinjer som använts för val av gränser på tillåtna säkerhetsfaktorer följer de riktlinjer som ges i IEG Rapport 4:2010. För att ett område skall klassas stabilt i en översiktlig utredning rekommenderas relativt höga säkerhetsfaktorer, vilket leder till att det för stora områden rekommenderas att en detaljerad stabilitetsutredning utförs.

Uppdraget har utförts enligt MSB:s förfrågningsunderlag ("Översiktlig kartering av stabilitetsförhållande i Dalarnas län") för uppdraget samt Skredkommissionens anvisningar för släntstabilitetsutredningar. Inom ramen för detta projekt har geotekniska fältarbeten utförts vilket normalt inte krävs i en översiktlig utredning enligt Skredkommissionens anvisningar.

Uppdraget har utförts i två delar kallade 1A respektive 1B. Etapp 1A syftar främst till att utgöra underlag för val av kontrollsektioner (beräkningssektioner) i etapp 1B. Etapp 1B/Karta 1B visar var de eventuella områdena med dålig stabilitet (d.v.s. låg säkerhetsfaktor mot brott) förekommer.





### Etapp 1A har i huvudsak innefattat:

- Fältbesiktning och kartering. Alla sektioner har dokumenterats med foto och besiktningsprotokoll, pärmflik 7
- Analys av jordlagerföljd och topografi utifrån kartmaterial, jordartskartor och fältkartering
- Kartering av erosion, synliga skredärr etc.
- Indelning av områden i stabilitetszoner (se Bilaga 1) med utgångspunkt från ovanstående
- Redovisning av stabilitetszoner på karta 1A

### Etapp 1B har i huvudsak innefattat:

- Genomgång av äldre geotekniska undersökningar som finns arkiverade hos kommunen. Dessa har studerats och bidragit till att bestämma de geotekniska parametrar som använts i beräkningarna
- Genomgång av tidigare utförda stabilitetsundersökningar i kommunen vilka sedan har utgjort underlag för kartframställningen i del 1B
- Fältundersökningar i ett antal kontrollsektioner
- Bestämning av sektionsgeometrier med underlag från Lantmäteriets nationella höjddatabas (GSD-Höjddata, grid 2+) samt digitala primärkartor
- Beräkning av stabilitetsförhållandena. Beräkningarna har utförts med dränerad, kombinerad och odränerad analys
- Redovisning av fältkontrollerade sektioner
- Redovisning av beräknade säkerhetsfaktorer på karta 1B
- Områden där detaljerade stabilitetsutredningar bör utföras redovisas med orange färg på karta 1B. Orsaken till att ett område har färgats orange kan vara att beräkningar visat på en låg säkerhet mot brott (enligt kriterier uppställda för en översiktlig utredning) men det kan även bero på att det finns otillräckligt underlag för att göra en bedömning av stabiliteten.

## 3.0 UNDERLAG

### 3.1 Geotekniskt arkivmaterial

I kommunens geotekniska arkiv finns ett antal geotekniska undersökningar, som utförts inom eller i anslutning till utredningsområdet, som använts som underlag för stabilitetskarteringen. Dessa redovisas under pärmflik 5.

### 3.2 Övrigt underlagsmaterial (kartor etc.)

Följande material, vilket erhållits från MSB, har använts i samband med karteringen:

- Fastighetskarta (GIS-format)
- Lantmäteriets nationella höjddatabas (GSD-Höjddata, grid 2+)
- SGU:s digitala jordartskartor (GIS-format).



Som underlag för stabilitetskarteringen har dessutom följande underlagsmaterial funnits att tillgå hos kommunen:

- Digitalt kartmaterial (primärkartan).

Koordinatsystemet på det redovisade kartmaterialet är SWEREF 99 TM och höjdsystemet är RH2000.

## 4.0 GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR

### 4.1 Fältundersökningar

Golder Associates AB har i samband med denna utredning utfört geotekniska fältarbeten i ett antal punkter inom det från förstudien avgränsade utredningsområdet. Huvudsyftet med dessa har varit att skapa sig en översiktlig bild av de geotekniska förhållandena inom utredningsområdet som därmed kan ligga till grund för de översiktliga stabilitetsutredningarna.

I Orsa kommun har kompletterande geotekniska undersökningar utförts i en sektion under hösten 2016. De undersökningar som utförts är följande:

- Trycksondering i 3 st punkter för bestämning av jordens mäktighet och jordens relativa fasthet.
- Skruvprovtagning i 1 st punkt för klassificering av de ytliga jordlagren.

I en punkt har även ett grundvattenrör installerats för att ge en översiktlig bild av grundvattenytans läge i marken vid släntavsnittet som representeras av sektionen. Inom ramen för detta uppdrag har grundvattennivåerna i mättrören avlästs vid tre mättillfällen (under hösten/vintern 2016).

Utförda fältundersökningar redovisas uppritade på ritningar under pärmflik 9. Punkternas planlägen redovisas på karta 1B (pärmflik 4).

Då det inte påträffats några genomgående lerlager inom området har det i detta skede inte utförts några undersökningar med syfte att bestämma jordens skjuvhållfasthet (såsom CPT-sondering eller vingförsök).

Läget för undersökningspunkterna har tolkats (i XYZ; SWEREF 99 TM resp. RH2000) utifrån befintliga terrängföremål med hjälp av digital primärkarta och erhållen höjddatabas.

### 4.2 Laboratorieundersökningar

Till följd av att det inte påträffats några lösa jordlager, såsom lera, inom de ytliga delen av jordprofilen har det inte utförts några laboratorieundersökningar på upptagna skruvprover. Klassificering av upptagna jordprover har utförts i fält. Jordarsklassificeringen redovisas såväl i en samlas jordprovstabell (pärmflik 10) som i borrhållsritningarna.




### 5.0 OMRÅDESBESKRIVNING

Undersökningsområdet innefattar en sträckning längs Lillåns strand i centrala Orsa (Figur 3). Området har en utbredning av ca 800 m i öst-västlig riktning och består av blandad bebyggelse (villor, skola, kontorshus mm) och mindre gator.

Längs Lillåns södra strand är nivåskillnaderna i slänten ca 5-10 m och släntlutningen är ca 1:3-1:4. Det har inte observerats några tecken på erosion inom området. Längs den norra stranden är slänterna de något lägre och flackare.

Enligt jordartskartan, se Figur 3, består jorden av älvsediment, främst grus. Utförda geotekniska undersökningar visar att jordlagren huvudsakligen utgörs av sand till stort djup med förekomst av ett siltskikt (ca 0,5-1 m) på djupet ca 3-5 m. Det har inte påträffats någon förekomst av lera i de utförda undersökningspunkterna.

I samband med tidigare undersökningar öster om karteringens utredningsområde har liknande förhållanden påvisats, dock har här siltskiktet ställvis även innehållit inslag av lera.



Figur 3: Utdrag ur SGUs jordartskarta.

Grundvattenytans läge har i nedre delen av slänten bedömts stå i förbindelse med vattenytan i Lillån och vid släntkrön visar mätningar att grundvattenytans läge är ca 3-4 m under markytan.





## 6.0 STABILITETSBERÄKNINGAR

### 6.1 Allmänt – beräkningsförutsättningar

Stabilitetsberäkningar har utförts med mjukvaran Slope/W version 8.15.4.11512. Analyserna har utförts som dränerad analys då kohesionsjord ej påträffats vid fältundersökningar. Redovisade säkerhetsfaktorer avser Morgenstern-Price metod för cirkulärcylindriska glidytor.

Slänternas geometri har tolkats (i höjdsystemet RH2000) utifrån Lantmäteriets GSD-Höjddata i Grid 2+.

Bottenprofilen i Lillån har i samband med denna översiktliga undersökning lodats inom den del som inverkar på stabilitetsförhållandena (vanligen ca 10-15 m ut från strandkant).

#### 6.1.1 Riktvärden för säkerhetsfaktorn

Stabilitetsutredningen har utförts enligt Skredkommissionens Rapport 3:95 och IEG Rapport 4:2010 där erforderlig säkerhetsfaktor gäller för *Översiktlig stabilitetsutredning* för markområden med "Befintlig bebyggelse och anläggning". Enligt ovanstående gäller följande riktvärden på säkerhetsfaktorn utifrån rådande förutsättningar:

Tabell 1: Riktvärden på säkerhetsfaktorn mot brott, enligt IEG Rapport 4:2010 (Tabell 4.2).

$F_c$	$\geq 2,0$
$F_{komb}$	$\geq 1,5$
$F_\phi$	$\geq 1,5$

#### 6.1.2 Trafik- och marklaster

Trafik- och marklaster har ansatts i de fall där de befunnits i aktivzonen av glidyterna (d.v.s. i den pådrivande delen av glidyterna). Då analyserade sektioner i denna översiktliga kartering är valda för att representera släntavsnitt med ganska stor utbredning har markbelastningar (såsom trafiklast och bebyggelse) ansatts med en "genomsnittlig"/representativ omfattning som förekommer inom det aktuella släntavsnittet.

Storleken på trafiklasten på gator och vägar har satts till 10 kPa över hela gatans/vägens bredd, enligt Skredkommissionens Rapport 3:95. På GC-vägar har en trafiklast på 5 kPa ansatts.

Då grundläggningssättet generellt inte varit känt för byggnaderna inom området har en marklast på 10 kPa per våning ansatts för samtliga byggnader.

#### 6.1.3 Grundvatten, portryck och vattennivå

Vattendjup och lägsta vattennivå i vattendragen är antagna utifrån okulära bedömningar vid fältbesök. Vid tidpunkten för fältkarteringarna bedömdes vattenståndet motsvara medelvattenstånd. Baserat på dessa observationer, uppgifter från tidigare utredningar samt uppgifter om utseendet på de lodade bottenprofilerna hos vattendragen har en bedömning av lågvattenstånd utförts.

I stabilitetsanalyserna har en bedömning av en sannolik dimensionerande grundvatten- och portrycksnivå i marken ansatts, vilket många gånger för att vara på säkra sidan, ett bedömt "värsta fall", motsvarar en relativt högt belägen grundvattenyta i slänterna och en låg vattenyta i vattendragen. Portrycket har antagits öka hydrostatiskt mot djupet.



### 6.2 Valda beräkningssektioner

Det studerade området är till ytan relativt stort. Beräkningssektionerna har fördelats för att täcka in så stora delar av utredningsområdet/kommunen som möjligt. Sektionsvalet baseras på lokaliserade stabilitetszoner i i karteringens inledande fas (del 1A) vilka presenteras på kartbladen 1A.

Beräkningssektionerna har delats upp i två typer kallade K respektive Ö. Sektioner som benämnts med "K" är att betrakta som huvudsektioner ("Kontrollsektioner") i vilka studier av de geotekniska parametrarna har genomförts. Studierna av de geotekniska parametrarna har baserats på nya fältundersökningar i samband med denna utredning. Varje kontrollsektion (K-sektion) omges normalt av två översiktliga beräkningssektioner som är benämnda med "Ö" ("Översiktlig sektion") i vilka samma geotekniska beräkningsförutsättningar normalt använts som i den tillhörande kontrollsektion, dock med annan geometri hos markytan. I tabell "Förteckning över utförda stabilitetsberäkningar" (pärmflik 6) redovisas för samtliga beräknade sektioner använda beräkningsförutsättningarna samt på vilken grund parametervälet utförts.

Beräkningssektionernas lägen redovisas på karta 1B.

### 6.3 Valda parametrar

#### Undersökningsmetoder

Utgångspunkt vid val av geoteknisk undersökningsmetod har dels varit att undersöka om det finns någon förekomst av jordlager bestående av lera, eller med förekomst av lerinslag, och dels för att ge ett underlag för tolkning av jordlagerindelning samt jordmäktighet. Vid förekomst av lerjord har även undersökningsmetod för bestämning av lerans hållfasthetsegenskaper utförts.

#### Jordlager och jordmäktighet

Olika geotekniska undersökningsmetoder har olika fördelar och begränsningar, exempelvis är neddrivningsförmågan normalt sämre i en undersökningsmetod som lämpar sig bättre för tolkning av jordlagrens egenskaper. Utförda sonderingar har därmed normalt stoppat i den fastlagrade bottenmoränen innan stopp på berg har uppnåtts. Som underlag för att översiktligt analysera och värdera stabilitetsförhållandena vid detta uppdrag är det dock av underordnad betydelse att veta om undersökningarna stoppat i den fasta bottenmoränen eller på berg. Glidyterna med lägsta säkerhetsfaktor mot brott är vanligen betydligt grundare än så i sin utbredning, men för att inte styra/begränsa glidyternas utbredning mot djupet så har det i stabilitetsanalyserna valts att modellera ett mäktigt jordlager med bottenmorän där sonderingarna stoppat. Den verkliga mäktigheten kan i verkligheten vara såväl mindre som större än detta.

För att undvika eventuella framtida missförstånd är det av största vikt att känna till att modellerad mäktighet på bottenmoränen stabilitetsanalyserna är antagen/bedömd, dvs den är ej bestämd vid geoteknisk undersökning. Modellerad jordmäktighet i utförda stabilitetsanalyser/stabilitetssektioner bör därmed inte användas som underlag för andra frågeställningar som exempelvis grundläggnings-, brunnnsfrågor etc.

#### Egenskaper och jordparametrar

Geotekniska egenskaper och jordparametrar för påträffade/förekommande jordlager av lera har tolkats/utvärderats från resultatet av geotekniska undersökningar som utförda vid denna stabilitetskartering eller från geotekniskt arkivmaterial. Exempel på underlag som nyttjats som underlag på parametertolkning för lera (skjuvhållfasthet och tunghet) är vingförsök, kolvprovtagningar samt CPT-undersökningar (utvärderade med



datorprogrammet Conrad tillsammans med resultatet av utförda jordprovtagningar). Som underlag för bedömning av egenskaperna i lera nyttjas även vissa empiriska relationer och erfarenhetsvärden.

I samband med denna översiktliga kartläggning, med tillhörande geoteknisk undersökning, har det inte utförts någon egenskaps- eller hållfasthetsbestämning på förekommande jordlager bestående av friktionsjord (sand, silt, grus och morän). Aktuella parametrar, såsom friktionsvinkel ( $\phi'$ ) och tunghet ( $\gamma$ ), baseras på empiriska relationer samt erfarenhetsvärden, enligt Trafikverkets publikation "TK Geo", tillsammans med resultatet av utförda sonderingar.

Parametervälet är utfört för att representera ett relativt stort område. Det kan därmed ej uteslutas att det finns lokala områden mellan sektionerna med såväl lägre som högre hållfastheter och andra mäktigheter/djup än vad som använts i beräkningarna. Valda parametrar för respektive beräknad sektion redovisas på respektive stabilitetsberäkning (pärmflik 8).

### 6.4 Geotekniska åtgärder


Vid genomgång av geotekniskt arkivmaterial har det inte påträffats några uppgifter om utförda geotekniska förstärkningsåtgärder inom utredningsområdet för denna stabilitetskartering.

I samband med fältbesiktning/kartering har det inte heller observerats några utförda förstärkningsåtgärder längs Lillån eller i slänterna mot ån (med undantag för brokonorna vid landfästena till bron över Lillån där ett lokalt erosionsskydd finns utlagt för att skydda bron).

### 6.5 Stabilitetsanalyser

I utförda stabilitetsanalyser presenteras lägsta säkerhetsfaktor mot brott för olika typer av glidytor som påverkar slänten (exv. korta respektive långa glidytor), se exempel i Figur 4.

Lägsta säkerhetsfaktorer mot brott som bestämts vid utförda analyser, redovisas på karta 1B (pärmflik 4) samt i sammanställning (pärmflik 6). Samtliga beräknade sektioner redovisas dessutom i sin helhet under pärmflik 8.



Figur 4: Exempel på beräkningssektion (ORS-Ö1.2)

I de fall där säkerhetsfaktorn mot brott ej uppfyller rekommenderad säkerhetsnivå för denna utredningsnivå (översiktlig utredning) redovisas även utbredningen av glidytor som motsvarar rekommenderad säkerhet. Detta som underlag och stöd för avgränsning av områden där eventuell vidare översyn rekommenderas i senare skeden.











## 7.0 SLUTSATS

### 7.1 Områdesklassning (resultatet presenteras på karta 1B)

Syftet med denna utredning har främst varit att översiktligt kartlägga stabilitetsförhållandena inom bebyggda områden i kommunen. Kartläggningen kan sedan användas av kommunen för att se var/om behov av detaljerade eller kompletterande stabilitetsutredningar kan behövas. Huvuddelen av de resultat som framkommit i denna rapport redovisas på karta 1B (pärmflik 4).

På karta 1B redovisas färgade områden med följande syften:

	<u>Vit (omarkerat område)</u> – Område som vid <i>rådande förhållanden</i> bedöms ha en tillfredsställande stabilitet, d.v.s. uppfyller rekommendationerna på stabiliteten för en översiktlig utredning enligt IEG Rapport 4:2010.
	<u>Vit med orange skraffering</u> – Område som översiktligt inte kan klassas som tillfredsställande stabilt eller om tillräckligt med underlag för "friskrivning" saknas, d.v.s. området är otillräckligt utrett. För dessa områden lämnas dock normalt inte rekommendation om detaljerad utredning då det vanligen saknas bebyggelse i områdets <i>direkta</i> närhet.
	<u>Orange</u> – Område som översiktligt inte kan klassas som tillfredsställande stabilt eller område som är otillräckligt utrett. Detaljerad stabilitetsutredning (enligt Skredkommissionens anvisningar) rekommenderas. Som kriterier för att ett område skall påföras orange färg är antingen att den kombinerade/dränerade analysen ger ett värde på säkerhetsfaktorn som är lägre än 1,5 (d.v.s. $F_{komb} < 1,5$ alt. $F_{\phi} < 1,5$ ) eller att den odränerade analysen ger ett värde lägre än 2,0 (d.v.s. $F_c < 2,0$ ), värden motsvarande rekommendationer för en översiktlig stabilitetsutredning enligt IEG Rapport 4:2010.
	<u>Orange med svart skraffering</u> – Område som översiktligt inte kan klassas som tillfredsställande stabilt eller område som är otillräckligt utrett. Detaljerad stabilitetsutredning bedöms som speciellt angeläget då risken för skred/ras bedöms som påtaglig. Områdesmarkeringen gäller generellt för områden där säkerhetsfaktorn mot brott är $F_{komb} < 1,1$ alt. $F_{\phi} < 1,1$ och $F_c < 1,3$ . Vid riskfyllda geotekniska förhållanden såsom förekomst av kvicklera eller stor pågående erosionsaktivitet kan vidare utredning anses vara speciellt angelägna även med en något högre säkerhetsfaktor än denna angivna gräns
	<u>Gult</u> – Område som tidigare klassats som tillfredsställande stabilt eller område där stabiliserande åtgärder har vidtagits men där dagens gällande anvisningar enligt Skredkommissionen inte följts. Översyn av tidigare utredningar och åtgärder rekommenderas.
	<u>Gul med svart skraffering</u> – Område där översyn av tidigare utredningar och åtgärder bedöms som speciellt angeläget. Områdesmarkeringen gäller generellt för områden där säkerhetsfaktorn mot brott är $F_{komb} < 1,1$ alt. $F_{\phi} < 1,1$ och $F_c < 1,3$ . Vid riskfyllda geotekniska förhållanden såsom förekomst av kvicklera eller stor pågående erosionsaktivitet kan vidare utredning anses vara speciellt angelägna även med en något högre säkerhetsfaktor än denna angivna gräns.

Denna kartering har koncentrerats på bebyggda områden vid dagen/rådande förhållanden. Denna utredning skall därmed ej användas för någon form av nybyggnation.

Utanför markerat utredningsområde har ingen kartering eller värdering av stabilitetsförhållandena utförts i samband med denna utredning. Det innebär att det där kan förekomma områden med otillfredsställande stabilitetsförhållanden.



### 7.2 Resultat av utförda stabilitetsberäkningar

Stabilitetsförhållandena inom ett par mycket begränsade delar av släntavsnitten längs Lillåns södra strand uppfyller inte stabilitetsrekommendationerna för en översiktlig stabilitetsutredning, enligt IEG Rapport 4:2010.

Väster om Lillågatan finns ett släntavsnitt där säkerheten mot ett dränerat brott beräknats till ca  $F_\phi = 1,4$ . Glidyterna med lägst säkerhetsfaktor mot brott är mycket grunda i sin utformning och beskriver främst ytliga tänkbara släntras, dock med en mycket begränsad möjlig utbredning. För denna typ av glidytor finns det dock en rad andra faktorer som inverkar positivt på stabiliteten men som ej beaktas vid konventionella stabilitetsanalyser. Sådana faktorer är exempelvis markvegetation, rotsystem, tredimensionella randeffekter, stödmurar etc.

I övriga delar längs Lillåns södra strand varierar säkerhetsfaktorn mot brott mellan ca  $F_\phi = 1,9-2,2$ , vilket uppfyller gällande rekommendationer på säkerhetsfaktor för denna utredningstyp.

De slänter som inte uppfyller stabilitetsrekommendationerna, enligt Skredkommissionen, har markerats på karta 1B (karta ORS-P1b).

### 7.3 Förslag till fortsatt arbete

Vid denna översiktliga kartering har ett begränsat delområden lokaliserats (enligt karta 1B) inom vilka stabilitetsförhållandena inte uppfyller rekommendationerna enligt Skredkommissionen.

För det lokaliserade området föreslås:

- 1) Översyn av behov av ytterligare utredning/undersökning

Vidare föreslås att karta 1B kontinuerligt uppdateras med nya och pågående uppdrag som medför att kartbilden förändras. Kartan bör även uppdateras med eventuella uppdrag som är utförda och ej kommit till vår kännedom inom denna utredning.

#### GOLDER ASSOCIATES AB

Göteborg 2017-11-30

Ola Skepp  
Uppdragsledare

Urban Högsta  
Kvalitetsgranskare

OS/UH

Org.nr 556326-2418

VAT.no SE556326241801

Styrelsens säte: Stockholm

g:\projekt\2014\1470304-msb, stabkart dalarna\08\_kartering\10-orsa (ors)\7-rapport\ors-pm\_geoteknik\_180115.docx



# BILAGA A

## MSB:s kriterier för indelning av stabilitetszoner




## ÖVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFÖRHÅLLANDEN


### Kriterier för indelning av karteringsområden i stabilitetszoner och krav på stabilitetsutredningar

STABI- LITETS- ZON	KRITERIER FÖR INDELNING AV RESPEKTIVE STABILITETSZON	KRAV PÅ STABILITETSUTREDNING VID BELASTNINGSÄNDRINGAR
I	<p><b>LERA (gul linjerad) (FIGUR 1)</b></p> <p>Mark inom avståndet 10 x slänthöjden räknat från släntfot/-strandlinje</p> <p>Mark inom 50 m från strandlinje för sjöar och för vattendrag ritade med dubbla streck på ekonomiska kartan (älvar/åar)</p> <p>Mark inom 25 m från strandlinje för vattendrag ritade med enkelt streck (bäckar/diken) på ekonomiska kartan</p> <p><b>SILT/SAND (orange linjerad) (FIGUR 2)</b></p> <p><u>Ingen grundvattenutströmning i slänten</u></p> <p>Mark inom avståndet 2,5 x slänthöjden räknat från släntfot/strandlinje</p> <p><u>Grundvattenutströmning i slänten</u></p> <p>Mark inom avståndet 5 x slänthöjden räknat från släntfot/-strandlinje</p> <p><b>SILT/SAND PÅ LERA (gul linjerad) (FIGUR 3)</b></p> <p>Mark inom avståndet 10 x slänthöjden och n x slänthöjden, där n är lutningsfaktor för silt/sand och antar värdet 2,5 eller 5, se nedan</p> <p><b>SILT/SAND PÅ LERA (gul linjerad prickad) (FIGUR 3)</b></p> <p><u>Ingen grundvattenutströmning i slänten</u></p> <p>Mark inom avståndet 2,5 x slänthöjden räknat från släntfot/strandlinje</p> <p><u>Grundvattenutströmning i slänten</u></p> <p>Mark inom avståndet 5 x slänthöjden räknat från släntfot/-strandlinje</p>	<p>Normalt krävs att stabiliteten bedöms med hjälp av undersökningar och beräkningar.</p>

II	<p><b>LERA (gul)</b> (FIGUR 1)</p> <p>Mark på längre avstånd än 10 x slänthöjden räknat från släntfot/strandlinje dock minst 50 m från vattenområden</p> <p><b>SILT/SAND (orange)</b> (FIGUR 2)</p> <p>Mark på längre avstånd än 5 alt 2,5 x slänthöjden räknat från släntfot/strandlinje</p> <p><b>SILT/SAND PÅ LERA (gul)</b> (FIGUR 3)</p> <p>Mark på längre avstånd än 10 x slänthöjden räknat från släntfot/strandlinje dock minst 50 eller 25 m från vattenområden/raviner/diken</p>	<p>Normalt tillräckligt med en erfarenhetsbaserad bedömning utförd av geotekniker. I vissa fall kan undersökningar och beräkningar behöva utföras.</p>
III	<p><b>FASTMARK (grön)</b></p> <p>Berg i dagen, morän, grövre isälvsavlagringar etc</p>	<p>Stabiliteten för omgivande markområden med lösare jordarter skall beaktas vid åtgärder inom fastmarksområden som påverkar omgivande mark; exempelvis sprängningsarbeten, vatteninfiltration etc. I övrigt finns inga särskilda restriktioner med hänsyn till stabiliteten.</p>



**FIGUR 1. Kriterier för indelning och redovisning av stabilitetsförutsättningarna i lermark.**




**FIGUR 2.** Kriterier för indelning och redovisning av stabilitetsförutsättningarna i områden med sand- och siltlager på fastare material (grus, morän eller berg).

För sand/siltslänter gäller lutningen 1:n, där värdet på n beror på grundvattensituationen:

Där inget grundvatten strömmar ut slänten gäller  $n = 2,5$ .

Där grundvatten strömmar ut i slänten gäller  $n = 5$



**FIGUR 3.** Kriterier för indelning och redovisning av stabilitetsförutsättningarna i områden där lerlager kan förekomma under mäktiga sand- och siltlager.

I dessa fall kan det i etapp 1a vara svårt att avgöra om lera förekommer under sand/siltlagren. Om det t ex finns geologiska förutsättningar för leraförekomst skall detta markeras såsom i figuren, dvs båda linjerna 1:10 och 1:n.

För sand/siltslänter gäller lutningen 1:n, där värdet på n beror på grundvattensituationen:

Där inget grundvatten strömmar ut slänten gäller  $n = 2,5$ .

Där grundvatten strömmar ut i slänten gäller  $n = 5$



Zonindelningen i stabilitetszon I, II och III kan betraktas som "statisk", d v s påverkas inte av förändringar i t ex laster och hållfasthet. Kartan gäller så länge inga större förändringar i topografin görs.









Inom **zon I** finns förutsättningar för initiala spontana eller provocerade skred och ras.

Inom **zon II** finns inga förutsättningar för initiala skred och ras, men zonen kan komma att beröras av skred och ras som initieras inom angränsande zon I.

Inom **zon III** saknas förutsättningar för skred eller ras eftersom lös jord inte förekommer inom zonen. Aktiviteter inom zonen kan emellertid ha negativ inverkan på stabiliteten i angränsande zoner I och II.

**Kartan över stabilitetsförutsättningarna (etapp 1a)** visar inte risken för skred och ras eftersom zonindelningen inte utgör något mått på säkerheten utan endast grundförutsättningarna - jordart och marklutning - för skred och ras.

#### Redovisning av stabilitetszoner, Karta 1a

lera > 1:10		Stabilitetszon I
silt/sand > 1:n		Stabilitetszon I
silt/sand på lera > 1:10		Stabilitetszon I
silt/sand på lera > 1:n		Stabilitetszon I
lera < 1:10		Stabilitetszon II
silt/sand < 1:n		Stabilitetszon II
silt/sand på lera < 1:10		Stabilitetszon II
fastmark		Stabilitetszon III



# BILAGA B

Beteckningar: Kartor, sektioner etc.



## MSB, STABILITETSKARTERING DALARNA – ORSA KOMMUN

### Beteckningar



Kommun	Kommun-förkortning	Kartor / planer [P]	Tidigare utförda utredningar [T]	Utförd kontrollsektion [K]	Utförd sidosektion [Ö]	Borrpunkter [-]	Borrpunkts-ritningar [-]	Observationspunkt [OP]
Orsa	ORS	ORS-P1a/ ORS-P1b	ORS-T1 ... ORS-T6	ORS-K1	ORS-Ö1.1 ORS-Ö1.2	ORS0101 ORS0102 ORS0103	ORS0101 ORS0102 ORS0103	ORS-OP1.0 ORS-OP1.1 ORS-OP1.2





# BILAGA C

## Kartbilder från förstudie





Myndigheten för  
sammhällsskydd  
och beredskap



Statens geotekniska institut

UPPDRAG NR  
14523

DATUM  
2012-02-15

UPPDRAGSANSVARIG  
Ann-Christine Hågerud

RITAD AV  
Jim Hedfors

HANDLÄGGARE  
Linda Blid, Jan Fallsvik  
Karin Lundström  
Ingrid Södergren

Förstudie stabilitetskartering i  
Orsa kommun, Dalarnas län  
Orsa

SKALA  
1:50 000

REFERENSSYSTEM  
SWEREF 99 TM

KARTA  
9

0 0.5 1 2 Km

© Lantmäteriet. Ur GSD-Terrängkartan



Golder Associates är en global medarbetarägd organisation med över 50 års erfarenhet, som i sin rådgivning verkar för att använda jordens möjligheter utan att påverka dess integritet. Vi tillhandahåller kostnadseffektiva lösningar som hjälper våra kunder att nå sina mål inom hållbar samhällsutveckling genom oberoende rådgivning, design och konstruktionslösningar inom våra specialtområden miljö, jord, berg och vatten.

För mer information, besök [golder.com](http://golder.com)

Afrika	+ 27 11 254 4800
Asien	+ 86 21 6258 5522
Europa	+ 356 21 42 30 20
Oceanien	+ 61 3 8862 3500
Nordamerika	+ 1 800 275 3281
Sydamerika	+ 56 2 2616 2000

[solutions@golder.com](mailto:solutions@golder.com)  
[www.golder.com](http://www.golder.com)

**Golder Associates AB**  
**Lilla Bommen 6**  
**411 04 Göteborg**  
**Sverige**  
**T: 031-700 82 30**

