



Beteckning	Utredningstyp	Analysmetod			Anmärkning
		Fc	Fcφ	Fkomb	
K1		2,47	1,89		



Karta 1b

Översiktligt bedömda stabilitetsförhållanden

Ekvidistans: 5 m
Skala 1:5000

Teckenförklaring:

- Område bedömt som stabilt, men tidigare utredning ej utförd enligt gällande anvisningar.
- Område bedömt som stabilt, men tidigare utredning ej utförd enligt gällande anvisningar. Översyn av stabiliteten bedöms som speciellt angelägen.
- Område med otillfredsställande stabilitet enligt gällande anvisningar, alternativt otillräckligt utrett.
- Område med otillfredsställande stabilitet enligt gällande anvisningar. Ytterligare utredning eller åtgärd bedöms som speciellt angelägen.
- Tidigare utförd stabilitetsutredning
- Fältkontrollerad sektion
- Sektion baserad på kartdata
- Fyllning
- Punkt för fältbesiktning
- Erosionsskydd
- Ras- eller skredkant
- Erosion enl. fältbesiktning
- Erosion enl. bildtolkning
- Ravinkant – aktiv ravin
- Ravinkant – passiv ravin
- Tidigare skred (år)
- Förekomst av kvicklera

Henån
Orusts kommun

Datum 2001-08-31



O-1.2_1B