


















Karta 1 b
Översiktligt bedömda
stabilitetsförhållanden

Ekvidistans: 5 m
Skala 1:5000

Teckenförklaring:


-  Område bedömt som stabilt, men tidigare utredning ej utförd enligt gällande anvisningar.
-  Område bedömt som stabilt, men tidigare utredning ej utförd enligt gällande anvisningar. Översyn av stabiliteten bedöms som speciellt angelägen.
-  Område med otillfredsställande stabilitet enligt gällande anvisningar, alternativt otillräckligt utrett.
-  Område med otillfredsställande stabilitet enligt gällande anvisningar. Ytterligare utredning eller åtgärd bedöms som speciellt angelägen.
-  Tidigare utförd stabilitetsutredning
-  Fältkontrollerad sektion
-  Sektion baserad på kartdata
-  Fyllning
-  Punkt för fältbesiktning
-  Erosionsskydd
-  Ras- eller skredkant
-  Erosion enl. fältbesiktning
-  Erosion enl. bildtolkning
-  Ravinkant – aktiv ravin
-  Ravinkant – passiv ravin
-  1946 Tidigare skred (år)
-  Förekomst av kvicklera

Varekil
Orusts kommun

Datum 2001-08-31



O-6_1 B



0 100 200 meter

