

Karta 1 b
Översiktligt bedömda
stabilitetsförhållanden

Ekvidistans: 5 m
Skala 1:5000

Teckenförklaring:

- Område bedömt som stabilt, men tidigare utredning ej utförd enligt gällande anvisningar.
- Område bedömt som stabilt, men tidigare utredning ej utförd enligt gällande anvisningar. Översyn av stabiliteten bedöms som speciellt angelägen.
- Område med otillfredsställande stabilitet enligt gällande anvisningar, alternativt otillräckligt utrett.
- Område med otillfredsställande stabilitet enligt gällande anvisningar. Ytterligare utredning eller åtgärd bedöms som speciellt angelägen.

T1 Tidigare utförd stabilitetsutredning

K1 Fältkontrollerad sektion

Ö1 Sektion baserad på kartdata

Fyllning

Punkt för fältbesiktning

Erosionsskydd

Ras- eller skredkant

Erosion enl. fältbesiktning

Erosion enl. bildtolkning

Ravinkant – aktiv ravin

Ravinkant – passiv ravin

1946 Tidigare skred (år)


Förekomst av kvicklera

Röe
Orusts kommun

Datum 2001-08-31



O-1.1_1B



0 100 200 meter

