


Beteckning	Utredningstyp	Analysmetod			Anmärkning
		Fc	Fcφ	Fkomb	
T1		0,83			Före erosionsskydd
K1		1,47	1,26		
K2		1,36	1,42		



Karta 1b Översiktligt bedömda stabilitetsförhållanden

Ekvidistans: 1 m
Skala 1:5000

Teckenförklaring:

- Område bedömt som stabilt, men tidigare utredning ej utförd enligt gällande anvisningar.
- Område bedömt som stabilt, men tidigare utredning ej utförd enligt gällande anvisningar. Översyn av stabiliteten bedöms som speciellt angelägen.
- Område med otillfredsställande stabilitet enligt gällande anvisningar, alternativt otillräckligt utrett.
- Område med otillfredsställande stabilitet enligt gällande anvisningar. Ytterligare utredning eller åtgärd bedöms som speciellt angelägen.

- T1 Tidigare utförd stabilitetsutredning
- K1 Fältkontrollerad sektion
- Ö1 Sektion baserad på kartdata
- Fyllning
- Punkt för fältbesiktning
- Erosionsskydd
- Ras- eller skredkant
- * * * * Erosion enl. fältbesiktning
- X X X X Erosion enl. bildtolkning
- Ravinkant – aktiv ravin
- Ravinkant – passiv ravin
- 1946 Tidigare skred (år)
- Förekomst av kvicklera

Henån
Orusts kommun

Datum 2001-08-31



O-1.3_1B