

Karta 1 b
Översiktligt bedömda
stabilitetsförhållanden

Ekvidistans: 5 m
Skala 1:5000

Teckenförklaring:

- Område bedömt som stabilt, men tidigare utredning ej utförd enligt gällande anvisningar.
- Område bedömt som stabilt, men tidigare utredning ej utförd enligt gällande anvisningar. Översyn av stabiliteten bedöms som speciellt angelägen.
- Område med otillfredsställande stabilitet enligt gällande anvisningar, alternativt otillräckligt utrett.
- Område med otillfredsställande stabilitet enligt gällande anvisningar. Ytterligare utredning eller åtgärd bedöms som speciellt angelägen.
- T1

Tidigare utförd stabilitetsutredning
- K1


Fältkontrollerad sektion
- Ö1

Sektion baserad på kartdata
- Fyllning
- Punkt för fältbesiktning
- Erosionsskydd
- Ras- eller skredkant
- ****


Erosion enl. fältbesiktning
- XXXX

Erosion enl. bildtolkning
- Ravinkant – aktiv ravin
- Ravinkant – passiv ravin
- 1946

Tidigare skred (år)
- Förekomst av kvicklera



0 100 200 meter



Ellös
Orusts kommun

Datum 2001-08-31



O-3.2_1B