



- RAVINKANT - AKTIV RAVIN
- RAVINKANT - PASSIV RAVIN
- RAS ELLER SKREDKANT
- FÄLTBESIKTNINGSPUNKT
- EROSIONSSKYDD (PÅLAR, SPRÄNGSTEN ETC)
- EROSION ENLIGT FÄLTBESIKTNING
- EROSION ENLIGT BILDOLKNING (EJ FÄLTBESIKTNING)
- Fyllning

- FASTMARK STABILITETSSZON III
- LERA < 1:10 STABILITETSSZON II  
LERA > 1:10 STABILITETSSZON I
- SILT/SAND < 1:n STABILITETSSZON II  
SILT/SAND > 1:n STABILITETSSZON I
- SILT/SAND PÅ LERA < 1:10 STABILITETSSZON II  
SILT/SAND PÅ LERA > 1:10 STABILITETSSZON I  
SILT/SAND PÅ LERA > 1:n STABILITETSSZON I

BET	ANT	ÄNDRINGEN ANSER	DATUM	SKÖT

		Storgatan 9 Box 454 851 08 SUNDSVALL		Tel: 060- 66 36 00 Fax: 060- 61 48 84	
UPPDRAG NR	810255	BYGG/KONSTRUERAD AV	ADE/TN	PAJALA KOMMUN NARKEN 3.2 ÖVERSKTUG STABILITETSKARTERING KARTA 1A	
DATUM	1998-11-16	HANDLAGGARE	JA		
ANSVARIG	ROLAND JONSSON	SKALA	1:10000	MÄTTARE	3.2-1A