



T6.8-1	TIDIGARE UTFÖRD STABILITETSUTREDNING
K6.8A	FÄLTKONTROLLERAD SEKTION
Ö6.8-1	SEKTION BASERAD PÅ KARTDATA
Fc Fcφ Fφ	BERÄKNAD SÄKERHETSFAKTOR
Ö	ÖVERSLAGSBERÄKNING
	FYLLNING
F320	FOTO

OMRÅDE SOM ÖVERSIKTLIGT
EJ KAN KLASSAS SOM
TILLFREDSSTÄLLANDE STABILT
ELLER OTILLRÄCKLIGT UTRETT
OMRÅDE. DETALJERAD
UTREDNING
REKOMMENDERAS.

BEI	ANT	KOMMENTAR	AVSEER	DATUM	SGH

		Storgatan 9 Box 454 851 06 SUNDSVALL		Tel: 060- 66 36 00 Fax: 060- 61 40 84	
UPPDRAG NR	RTAD/KONSTRUERAD AV	PAJALA KOMMUN			
810255	ADE/TN	MERASJÄRVI 3.1			
DATUM	HANDLAGARE	ÖVERSIKTLIG STABILITETSKARTERING			
1998-11-16	JA	KARTA 1B			
ANSVARIG	SKALA	1:10000		FÖRÄRBJUD	
ROLAND JONSSON				3.1-1B	