



- RAVINKANT - AKTIV RAVIN
- RAVINKANT - PASSIV RAVIN
- RAS ELLER SKREDKANT
- FÄLTBESIKTNINGSPUNKT
- EROSIONSSKYDD (PÅLAR, SPRÄNGSTEN ETC)
- EROSION ENLIGT FÄLTBESIKTNING
- EROSION ENLIGT BILDOLKNING (EJ FÄLTBESIKTNING)
- FYLLNING

- FASTMARK STABILITETSSZON III
- LERA < 1:10 STABILITETSSZON II
- LERA > 1:10 STABILITETSSZON I
- SILT/SAND < 1:n STABILITETSSZON II
- SILT/SAND > 1:n STABILITETSSZON I
- SILT/SAND PÅ LERA < 1:10 STABILITETSSZON II
- SILT/SAND PÅ LERA > 1:10 STABILITETSSZON I
- SILT/SAND PÅ LERA > 1:n STABILITETSSZON I

BET	ANT	FÖRÄNDRING AVSEER	DATUM	SIGN

SCANDIACONSULT BYGG OCH MARK		Storgatan 9 Box 454 851 06 SUNDSVALL	Tel: 060-66 36 00 Fax: 060-61 49 84
UPPDRAG NR 810255	UTFÖRD/KONSTRUERAD AV ADE/TN	PAJALA KOMMUN MERASJÄRVI 3:1	
DATUM 1998-11-16	HANDLAGGARE JA	ÖVERSKTLIG STABILITETSKARTERING KARTA 1A	
ANSVÄRIG ROLAND JOHNSON	SKALA 1:10000	NUMMER 3.1-1A	BET