



T6.8-1	TIDIGARE UTFÖRD STABILITETSUTREDNING
K6.8A	FÄLTKONTROLLERAD SEKTION
Q6.8-1	SEKTION BASERAD PÅ KARTDATA
Fc	BERÄKNAD SÄKERHETSFAKTOR
Fc0	
F0	
0	ÖVERSLAGSBERÄKNING
	FYLNING
F320	FOTO

OMRÅDE SOM ÖVERSIKTLIGT
EJ KAN KLASSAS SOM
TILLFREDSSTÄLLANDE STABILT
ELLER OTILLRÄCKLIGT UTRETT
OMRÅDE. DETALJERAD
UTREDNING
REKOMMENDERAS.

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

SCANDIACONSULT BYGG OCH MARK		Storgatan 9 Box 454 851 06 SUNDSVALL	Tel: 060-66 36 00 Fax: 060-61 49 84
UPPDRAG NR	BYGG/KONSTRUKTÖRS AV	PAJALA KOMMUN	
810255	ADE/TN	TÄRENDÖ 34	
DATUM	HANDLAGGARE	ÖVERSIKTLIG STABILITETSKARTERING	
1998-11-16	JA	KARTA 1B	
ANSVARIG	SKALA	NUMMER	BET
ROLAND JONSSON	1:10000	3.4-1B	