



- |  |  |
|--|--|
|  | RAVINKANT - AKTIV RAVIN                        |
|  | RAVINKANT - PASSIV RAVIN                       |
|  | RAS ELLER SKREDKANT                            |
|  | FÄLTBESIKTNINGSPUNKT                           |
|  | EROSIONSSKYDD (PÅLAR, SPRÄNGSTEN ETC)          |
|  | EROSION ENLIGT FÄLTBESIKTNING                  |
|  | EROSION ENLIGT BILDOLKNING (EJ FÄLTBESIKTNING) |
|  | FYLLNING                                       |

- |   |   |
|---|---|
|  | FASTMARK STABILITETSZON III   |
|  | <p>LERÁ &lt; 1:10 STABILITETSZON II</p> <p>LERÁ &gt; 1:10 STABILITETSZON I</p>  |
|  | <p>SILT/SAND &lt; 1:n STABILITETSZON II</p> <p>SILT/SAND &gt; 1:n STABILITETSZON I</p>  |
|  | <p>SILT/SAND PÅ LERÁ &lt; 1:10 STABILITETSZON II</p> <p>SILT/SAND PÅ LERÁ &gt; 1:10 STABILITETSZON I</p> <p>SILT/SAND PÅ LERÁ &gt; 1:n STABILITETSZON I</p> |

BET	ANT	FRÖRNINGEN AVSER	DATUM	
-----	-----	------------------	-------	--

 <b>SCANDIACONSULT</b> BYSÖ GÖN MARK		Storage 9 Box 454 B51 06 SUNDSVALL		Tel: 060 - 66 36 00 Fax: 060 - 61 40 84
UPPFÖRAG NR 810255	RITAS/ANVÄNDRÄTT AV ADE/TN	PAJALA KOMMUN PÅJALA CENTRUM 33 ÖVERSIKTIG STABILITETSKARTERING KARTA 1A		
DATUM 1998-11-16	HANDLAGGARE JA	SKALA 1:10000	RUMMER 3.3-1A	
ANSVARIG ROLAND JONSSON		I BIL		