



- RAVINKANT - AKTIV RAVIN
- RAVINKANT - PASSIV RAVIN
- RAS ELLER SKREDKANT
- FÄLTBESIKTNINGSPUNKT
- EROSIONSSKYDD (PÅLAR, SPRÄNGSTEN ETC)
- EROSION ENLIGT FÄLTBESIKTNING
- EROSION ENLIGT BILDOLKNING (EJ FÄLTBESIKTNING)
- Fyllning

- FASTMARK STABILITETSSZON III
- LERA < 1:10 STABILITETSSZON II
LERA > 1:10 STABILITETSSZON I
- SILT/SAND < 1:n STABILITETSSZON II
SILT/SAND > 1:n STABILITETSSZON I
- SILT/SAND PÅ LERA < 1:10 STABILITETSSZON II
SILT/SAND PÅ LERA > 1:10 STABILITETSSZON I
SILT/SAND PÅ LERA > 1:n STABILITETSSZON I

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SKN

SCANDIACONSULT BYGG OCH MARK		Storgatan 9 Box 454 851 06 SUNDSVALL	Tel: 060- 66 36 00 Fax: 060- 61 49 84
UPPDRAG NR 810255	ITÄTAD/ANSTÄLLD AV ADE/TN	PAJALA KOMMUN TÄRENDÖ 3.4	
DATUM 1998-11-16	HANDLAGGARE JA	ÖVERSIKTLIG STABILITETSKARTERING KARTA 1A	
ANSVARIG ROLAND JONSSON	SKALA 1:10000	RUMMER 3.4-1A	BET