


T6.8-1	TIDIGARE UTFÖRD STABILITETSUTREDNING
K6.8A	FÄLTKONTROLLERAD SEKTION
Q6.8-1	SEKTION BASERAD PÅ KARTDATA
F _c F _{cφ} F _φ	BERÄKNAD SÄKERHETSFAKTOR
Ü	ÖVERSLAGSBERÄKNING
	FYLNING
F320	FOTO

OMRÅDE SOM ÖVERSIKTLIGT
EJ KAN KLASSAS SOM
TILLFREDSSTÄLLANDE STABILT
ELLER OTILLRÄCKLIGT UTRETT
OMRÅDE. DETALJERAD
UTREDNING
REKOMMENDERAS.

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	S
-----	-----	-----------------	-------	---

 SCANDIACONSULT BYGG OCH MARIE		Storgatan 9 Box 454 651 06 SUNDSVALL		Tel: 060- 66 30 30 Fax: 060- 61 49 04
UPPDRAG NR 810255	FÖRTÄG/KONSTRUKTERAD AV ADE/TN	PAJALA KOMMUN PAJALA CENTRUM 33 ÖVERSIKTIG STABILITETSKARTERING KARTA 1B		
DATUM 1998-11-16	HANDELSKÄRARE JA			
ANSVARIG ROLAND JONSSON	SKALA 1:10000	NUMMER 3.3-1B		I BE