



GILLBERGA-LOFTERUD

KÄTTEBACKA

BLIXBOL

NÄRBYN

ÅSEN

BLIXBOL

ÖVRE KÅLSÄTER

GILLBERGA-VÄSBY

BETECKNINGAR

- Otillfredsställande stabilitet. Detaljerad utredning rekommenderas.
- K1 Fältkontrollerad sektion
- 1 Enstaka sondering
- $F_{c/\phi}, F_{c\phi/\phi}$  Beteckning för överslagsberäknad säkerhetsfaktor
- Områdesgräns

**bohusgeo**  
BOHUSLANS GEOTEKNIK AB  
BOX 112 431 15 UDDEVÄLLA TEL 0522 370 43

**SÄFFLE K:N**  
KÄTTEBACKA - NED. KÅLSÄTER

ÖVERSIKTLIG  
SKREDRISKKARTA 1b

1996-11-27

1:10 000 9996-014 6