

STATENS RÄDDNINGSVÄRK**SÖDERKÖPINGS KOMMUN****ÖVERSIKTLIG SKREDRISKKARTERING****UTREDNINGSUUNDERLAG**

Följande kartor, flygfoton och handlingar har använts.

- ☐ Topografiska kartorna 8G NO, 8G NV, 8G SO och 8H SV/SO i skala 1:50 000
- ☐ Ekonomiska kartblad 1:10 000
 - Börsum 8G 3j, Jan 1979
 - Östra Ryd 8G 5e, Maj 1981
 - Drothem 8G 6f, Mar 1981
 - Västra Husby 8G 7e, Maj 1981
 - Mariehov 8G 7f, Mar 1981
 - Norrum 8H 2a, Jan 1979
 - Sankt Anna 8H 3a, Jan 1979
- ☐ Flygfoton från flygningar utförd augusti 1983
834 08674:01 - 02

och juni - juli 1984
 - 844 07790:06 - 07
 - 844 07699:08 - 10
 - 844 07696:13 - 14
 - 844 08625:08 - 09
- ☐ Geotekniska undersökningar:
 - (1) Söderköping, Albogaområdet, södra delen. Översiktlig geoteknisk utredning för områdesplan. Hagconsult AB, 1980-06-11, uppdrag nr 9.094085 (D1)
 - (2) Söderköping, Högby 1:21, Geoteknisk undersökning för detaljplan. Hagconsult AB, 1981-04-28, uppdrag nr 1086018 (D5)
 - (3) Söderköping, VIAK, uppdrag nr 5116.7974 (D6)

- (4) Söderköping, Högbyområdet, norra delen, Kompletterande geoteknisk undersökning för bedömning av skredrisken. Hagconsult, 1979-01-18 (D8)
- (5) Söderköping, Del av Högbyområdet, Översiktlig geoteknisk undersökning, Alfred Orrje, 1979-06-20, uppdrag nr 61-255-01 (D9)
- (6) Söderköping, Högby 1:100, geoteknisk undersökning för villa, Hylanders Geobyrå, 1985-09-27, uppdrag nr 2574 (D12)
- (7) Söderköping, Yttrande över grundförhållanden inom två planerade industriområden ingående i Söderköpings generalplanering, VIAK, 1970-03-05, arbetsnr 61.6543 (D17)
- (8) Söderköping, Högby 1:108, Översiktlig geoteknisk undersökning, Hylanders Geobyrå, 1990-05-07, uppdrag nr 3384 (D18)
- (9) Söderköping, Skepparen 1 (f d stg 246), Geoteknisk undersökning, Hagconsult, 1978-07-07, uppdrag 8094048 (L4)
- (10) Söderköping, Granen 1, geoteknisk undersökning för villa, Hagconsult, 1974-04-02, uppdrag nr 1262 (L5)
- (11) Söderköping, Brage 4, Geoteknisk undersökning för läkarstation, Hagconsult, 1976-04-06, uppdrag nr 1439 (L7)
- (12) Söderköping, Priorn, Grundundersökning för radhus, Hagconsult, 1971-08-02, uppdrag nr N/968 (L11)
- (13) Söderköping 3:17 (f d stg 132), Grundundersökning för villa, Hylanders Geobyrå, 1981-04-23, uppdrag nr N1967 (L12)
- (14) Söderköping, Mejeristigen 1, Fix Triåfabriker, Grundundersökning för råvarulager, Hylanders Geobyrå, 1976-12-30, uppdrag nr 1548 (L13)
- (15) Söderköping, Myntet 1, Grundundersökning för nybyggnader, Hylanders Geobyrå, 1983-05-25, uppdrag nr N2222 (L15)
- (16) Söderköping, Städet 2, Grundundersökning för kallförråd, Hylanders Geobyrå, 1982-10-06, uppdrag nr N2141 (L16)
- (17) Söderköping, Storängen, Söderköping 3:39 (f d stg 190 C),

- Geoteknisk undersökning för badanläggning, Hylanders Geobyrå, 1982-12-08, uppdrag nr 1843-1 (L17)
- (18) Söderköping, Mjölaren 8, Geoteknisk undersökning för affärshus, Hagconsult, 1977-03-17, uppdrag nr 1342 (L18)
 - (19) Söderköping 2:36 (f d stg 10), Geoteknisk undersökning för lutande kanalmagasin, Hylanders Geobyrå, 1983-11-10, uppdrag 2285 (L19)
 - (20) Söderköping, Gripen 6, Geoteknisk undersökning för planerad tillbyggnad, Hylanders Geobyrå, 1983-01-26 (L20)
 - (21) Söderköping, Norrtull 21, 22, 23 och 24, Grundundersökningar för villor, Hylanders Geobyrå, 1977-06-27, uppdrag nr N1575 (L21)
 - (22) Söderköping, Storängsområdet, Söderköping 3:39, Översiktlig grundundersökning samt rutavvägning, Hylanders Geobyrå, 1980-04-22, uppdrag nr 1843, (L22)
 - (23) Söderköping, Rosen 1, Geoteknisk undersökning för projektering av nytt bostadsområde, KM, 1980-10, uppdrag nr 1400170 (L24)
 - (24) Söderköping, Hammaren, Översiktlig geoteknisk undersökning, Hagconsult, 1973-06-26, uppdrag nr N1197 (L25)
 - (25) Söderköping 2:44, Översiktlig geoteknisk undersökning för planerad bil- och båtserviceanläggning, Hylanders Geobyrå, 1982-03-10, uppdrag nr N2046 (L27)
 - (26) Söderköping, Linden 9, Geoteknisk undersökning för planerat parhus, Hylanders Geobyrå, 1985-12-02, uppdrag nr N2597 (L28)
 - (27) Söderköping 2:84, utmed Ågatan, Geoteknisk undersökning a n g stabilitetsförhållande, Hylanders Geobyrå, 1983-01-14, uppdrag nr N2015 (L32)
 - (28) Söderköping, Båtsmannen 9, Geoteknisk undersökning, Hagconsult, 1974-01-04, uppdrag nr N1231 (L33)
 - (29) Söderköping, Lagmannen 1, Översiktlig grundundersökning för planerat servicehus, Hylanders Geobyrå, 1980-10-22 (L34)

- (30) Söderköping, Centralskolan 1, Geoteknisk undersökning för nybyggnad, Hylanders Geobyrå, 1988-12-30, uppdrag nr N3083 (L39)
- (31) Söderköping, Hjorten, Utlåtande över geotekniska förhållanden för projekterad bebyggelse, Riksbyggen, uppdrag nr 389736 (SK8)
- (32) Söderköping, Högby - Hamra - Harsby, Orienterad skredriskanalys, Hagconsult, 1978-12-29, uppdrag nr 8094024 (SK6)
- (33) Söderköping, Hjorten 1, Grundförhållanden för planerad bebyggelse, Riksbyggen, 1972-05-24, uppdrag nr 389730 (SK7)
- (34) Söderköping, Pilfinken 1, PM beträffande packningskontroll av uppfyllnader för låg- och mellanstadie, Hagconsult, 1978-06-06, uppdrag nr 8094037 (SK9)
- (35) Söderköping, Översiktlig markundersökning, VBB, 1989-07-12, arbetsnr R0075
- (36) Söderköping, Husby, VIAK, Geoteknisk undersökning, 1971-07-28, arbetsnr 61.6741
- (37) Söderköping, Högby, Villor, Geotekniskt utlåtande VIAK, 1979, arbetsnr 5716.7914

☐ Geologiskt kartblad

Norrköping NO, utgiven 1973

Norrköping NV, utgiven 1972

Norrköping SO, utgiven 1986

Arkösund SV/SO, utgiven 1983