



Längs strandlinjen är terrängen mycket flack och vattendjupet närmast stranden normalt litet. Stabiliteten bedöms därför till största delen vara tillfredsställande. Lokalt kan dock stabiliteten vara otillfredsställande, speciellt i anslutning till gästhamnen och småbåtshamnen, där muddring utförts.

BETECKNINGAR

- Otillfredsställande stabilitet. Detaljerad utredning rekommenderas.
- AA Fältkontrollerad sektion
- A1 Enstaka sondering
- $F_{c/o}$ Beteckning för överslagsberäknad säkerhetsfaktor
- Områdesgräns

bohusgeo <small>BOHUSLÄNS GEOTERMI AB BOX 12 43113 UDDEVALLA TEL 0522 170 11</small>		STRANGNÄS K:N MARIEFRED ÖVERSIKTLIG SKREDRISKKARTA 1b	
RITAD AV UDDEVALLA 1996-09-30	KONSTR. AV 110	SKALA 1:10 000	DIAGRAM 9994:018
		8	