



	Område som översiktligt ej kan klassas som tillfredsställande stabilt eller otillräckligt utrett område. Detaljerad utredning rekommenderas.
T6.8-1	Tidigare utförd stabilitetsutredning
K6.8A	Fältkontrollerad sektion
O6.8-1	Sektion baserad på kartdata
Fc	Beräknad säkerhetsfaktor
Fcφ	
Fφ	
O	Overslagsberäkning
	Fyllning
F320	Foto

SCANDIA CONSULT
FÖR OCH MARK

VÄNNÄS 12.2
VÄNNÄS KOMMUN
VÄSTERBOTTENS LÄN
ÖVERSIKTLIG
SKREDRISKKARTA b

810117-01

12.2-1b

SKALA: 1:1000