
Område som översiktligt ej kan klassas som tillfredsställande stabilt eller otillräckligt utrett område. Detaljerad utredning rekommenderas.
T6.8-1 Tidigare utförd stabilitetsutredning
K6.8A Fältkontrollerad sektion
Ö6.8-1 Sektion baserad på kartdata
Fc Fcϕ Fϕ Beräknad säkerhetsfaktor
Ö Överslagsberäkning
Fyllning
F320 Foto
Fc=1.55/0.87 Fcϕ=1.27
K12.2B
Fcϕ=1.98 Fc=1.33 Fcϕ=0.83
K12.2A
Umeälven
Hembergsberget
Vännäs kä
Middagsberget
Fcϕ=1.4
Fkomb=1.10
T12.2C
Fcϕ=1.4
Fkomb=1.60
T12.2B
Fkomb=1.66
T12.2A
SCANDIACONSULT
VÄNNÄS BY 12.2
VÄNNÄS KOMMUN
VÄSTERBOTTENS LÄN
ÖVERSIKTLIG
SKREDRISKKARTA 1b
SKALA: 1:10000
810117-01
12.2-1b-1