

X=7240000

X=7239000

X=7238000

+

+


+

+

Y=1484000

Y=1485000

Y=1486000



	Område som översiktligt ej kan klassas som tillfredsställande stabilt eller otillräckligt utrett område. Detaljerad utredning rekommenderas.
T6.8-1	Tidigare utförd stabilitetsutredning
K6.8A	Fältkontrollerad sektion
O6.8-1	Sektion baserad på kartdata
Fc Fcφ Fφ	Beräknad säkerhetsfaktor
O	Overslagsberäkning
	Fyllning
F320	Foto

	Berg i dagen
	Utsvalmt material
	Provtagningspunkt

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SGN

KITTELFJÄLL

<b>SCANDIACONSULT</b> BYGG OCH MARK		Kapellgränd 7 Box 4203 102 65 STOCKHOLM Tel: 08- 615 60 00 Fax: 08- 702 19 34
UPPDRAG NR 810117	RITAD/KONSTRUERAD AV M.Ausinsch	<b>VILHELMINA KOMMUN</b> VÄSTERBOTTENS LÄN ÖVERSIKTLIG SKREDRISKKARTA 1b
DATUM 970911	HANDLÄGGARE M.Ausinsch	
ANSVARIG 	SKALA 1:10000	
NUMMER 10-1b		BET