



Lertjockleken är liten och terrängen relativt flack, varför stabiliteten är tillfredsställande. Lokalt kan dock lera förekomma i sådan omfattning, att stabiliteten kan vara dålig.

BETECKNINGAR



Ottillfredsställande stabilitet. Detaljerad utredning rekommenderas.

AA

Fältkontrollerad sektion

A1

Enstaka sondering

F_{cl0}

Beteckning för överslagsberäknad säkerhetsfaktor



Områdesgräns

bohusgeo
BOHUSLÄNS GEOTEKNIK AB
BOX 15 - 41113 UDDEVÄLLA - TEL. 0312-390 45

**VINGÅKERS K:N
ÅLSÄTTER**

ÖVERSIKTLIG
SKREDRIKKARTA 1b

UTFÖRD AV
Ch. Larsson
UDDEVÄLLA
1996-09-23

KONSTR. AV
[Signature]

SKALA	DIABENTR	RIKSH	REG.
1:10000	9994:016	6	