



# HÖGSJÖGÅRD

## Högsjö

## HÖGSJÖBRUK

## Grävsjön

Huvuddelen av området utgörs av friktionsjord med tillfredsställande stabilitet. Lokalt kan dock lera finnas under friktionsjorden, varvid stabiliteten kan vara dålig.

### BETECKNINGAR

- Otillfredsställande stabilitet. Detaljerad utredning rekommenderas.
- AA Fältkontrollerad sektion
- A1 Enstaka sondering
- F<sub>clö</sub> Beteckning för överslagsberäknad säkerhetsfaktor
- Områdesgräns

<b>bohusgeo</b> BOHUSLÄNS GEOTEKNIK AB BOX 13 • 43133 UDDEVÄLLA • TEL 0323-310 13		<b>VINGÅKERS K:N</b> HÖGSJÖ	
RITAD AV  UDDEVÄLLA		KONS. AV KONSTR. AV	
1996-09-23		SKALA 1:10000	DIARIENR 9994:016
		RITENR 8	REG.